


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI EMINESCU



Loc. Ipotești, com. Mihai Eminescu

e- mail primaria_me@yahoo.com

tel. 0231/512183

0231/506201

Aprobat,
Primar,
Gireadă Dumitru – Verginel

REFERAT DE SPECIALITATE

În vederea realizării proiectului de interes local în anul 2025 și obținerii finanțării prin MDLAP, programul "Scoli sigure și sanatoase" pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare școală gimnazială în localitatea Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” va prezentăm spre dezbatere și aprobare *Raportul de expertiză tehnică* prin care clădirea C2 aferentă școlii gimnaziale numărul 1 din Catamaresti Deal se încadrează în gradul de risc seismic Rsl.

- ❖ Anexam copie după Raport de expertiză tehnică – conform P100/3-2019-cod de proiectare seismică – partea a III a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente asupra: Imobil situat în Comuna Mihai Eminescu, sat Catamaresti-Deal, strada Mihai Eminescu, numărul 66, județul Botoșani pentru „ Construire și dotare școală gimnazială în localitatea Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” – Proiect numărul 18/ 2025.

Având în vedere cele menționate rog să dispuneți.

Intocmit,
Viceprimar,
Drobotă Valeriu

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

conform P100/3-2019 – COD DE PROIECTARE SEISMICĂ – PARTEA III -

PREVEDERI PENTRU EVALUAREA SEISMICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE asupra:

IMOBIL SITUAT ÎN COMUNA MIHAI EMINESCU, SAT CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL

STR. MIHAI EMINESCU NR. 66, JUDEȚUL BOTOȘANI pentru: "CONSTRUIRE ȘI

DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL,

COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI"

Proiect nr. 18/2025



BENEFICIAR:	COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI
PROIECTANT GENERAL:	S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE:	S.C. TROCON S.R.L.
EXPERT TEHNIC MDLPA	ING. TROFINOV N. CĂTĂLIN
nr. BME 12662 – nr. registru 18/2025	

Expert tehnic atestat MDLPA

ING. TROFINOV CĂTĂLIN

BORDEROU - Conținutul raportului de expertiză, conform pct. 8.2 din
P100/3-2019 – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente

1. DATE PRIVIND EXPERTIZA TEHNICĂ	
1.1. PAGINĂ DE TITLURI ȘI SEMNĂTURI	
1.2. COPIE DUPĂ ACTUL DE ATESTARE AL EXPERTULUI TEHNIC	
1.3. RAPORT SINTEZIC	2
2. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ	5
2.1. SCOPUL EXPERTIZEI	5
2.2. REGLEMENTĂRI TEHNICE	6
2.2.1. Cadrul legal	6
2.2.2. Prescripții tehnice în vigoare la data întocmirii expertizei	6
2.3. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI	8
2.4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE	8
2.5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI	8
2.5.1. Condiții topografice	8
2.5.2. Caracteristici amplasament. Condiții geotehnice	9
2.5.3. Condiții seismice și zonare acțiuni	10
2.5.4. Încadrarea clădirii în categorii și clase de importanță	10
2.6. DESCRIEREA CLĂDIRII	11
2.6.1. Avarii, degradări	12
2.6.2. Seisme suportate	12
2.6.3. Materiale	16
2.7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE	18
2.8. METODOLOGIA DE EVALUARE	20
2.9. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ R ₁	27
2.10. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALĂ R ₂	23
2.11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R ₃	24
2.12. VERIFICĂRI LA STAREA LIMITĂ DE SERVICIU	25
2.13. SINTEZA EVALUĂRII	25
2.14. PROPUNERI DE INTERVENȚII	26
2.15. ETAPE GENERALE PROPUSE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII	30
3. CONCLUZII	31
4. ANEXĂ FOTO	32
5. TEHNOLOGIA DE REALIZARE A REPARAȚIILOR PRIN INJECTAREA FISURILOR CU PASTĂ DE VAR-CIMENT	35
6. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A TENCUIELILOR ARMATE	38
7. TEHNOLOGIA DE REFACEREA MORTARULUI DIN ROSTURI	39
8. BREVIAR DE CALCUL	
9. PIESE DESENATE	
La întocmirea prezentei documentații s-au utilizat:	
1. Sistem de operare – WINDOWS 10 Professional - Licență	Microsoft Corporation
2. Tehnoredactare – Microsoft Office Professional Plus 2013 - Licență	Itzeng GmbH & Co. KG
3. Parte desenată – ZWCAD 2018 Professional - Licență: 480_Zwcad218	ZWCAD Software Corporation

2

1.3. RAPORT SINTEZIC

Denumire lucrări:	EXPERTIZĂ TEHNICĂ: CONSTRUIRE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI			
Scopul expertizei:	Evaluare a stării tehnice și a gradului de asigurare seismică a clădirii existente în vederea fundamentării deciziilor de realizare a investiției.			
Data expertizei:	Ianuarie 2025			
Expert tehnic:	ING. TROFINOV N. CĂTĂLIN	Legitimăție	BME 12662	
Adresă:	COMUNA MIHAI EMINESCU, SAT CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL STR. MIHAI EMINESCU NR. 66, JUDEȚUL BOTOȘANI			
Categoria de importanță (HG 766/1997):	C – normală;			
Clasa de importanță (P100-1):	Clasa II – școli, licee, [...], cu o capacitate de peste 250 de persoane în aria totală expusă			
Anul construirii:	= 1971 (2018-2020 - extinderi ulterioare)			
Funcțiunea clădirii:	Școală Gimnazială;			
Înălțimea suprafețelor totale:	+ 6,20 m	Număr de niveluri:	1 (parter);	
Suprafața construită:	= 688 mp	Suprafața utilă	= 573 mp;	
Sistem structural:	Corpul inițial: Pereți din zidărie de cărămidă plină presată, cu grosimea de 30 cm, fără elemente de confinare din beton armat, planșeu din grinzi de lemn cu umplutură de pământ și resturi de materiale de construcții, fundații continue din beton sub pereți de zidărie, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă profilată; Sistemul de fundare este realizat din beton simplu, cu o cotă de fundare de 140 m de la CTN, încastrat în stratul de praf argilos. Extinderile ulterioare sunt realizate din zidărie GV și BCA, confinată cu elemente de beton armat, planșee de beton armat, fundații continue sub pereți din zidărie. Șarpanta este comună corpurilor de clădire. Nu există rosturi evidențiate între corpurile de clădire.			
Componente nestructurale:	Pereți de compartimentare din zidărie de cărămidă;			
Acțiunea seismică (prob. de depășire în 50 ani)	SLS:	70%	ULS:	20%
Verificarea la starea limită ultimă:	Corp Școală			
Metodologia de evaluare (P100-3)	☐ 1	☒ 2	☐ 3	
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R ₁ :	63			
Gradul de afectare structurală, R ₂ :	80			
Gradul de asigurare structurală seismică, R ₃ :	33			
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, R:	☒ I	☐ II	☐ III	☐ IV
Descrierea clasei de risc seismic:	Clasa de risc seismic R _s I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.			
Verificarea la Starea Limită de serviciu:	Având în vedere încadrarea construcției în prevederile pct. 8.9 din P100-1/2013 în categoria clădirilor simple din zidărie s-a considerat că îndeplinirea condițiilor verificării la SLU conduce direct la respectarea criteriilor de la SLS.			

3

Concluzii:	Construcția prezintă abateri față de prevederile în vigoare, în ceea ce privește gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică: - lipsă elemente de confinare verticale de rigidizare din beton armat; - pereți din zidărie de cărămidă plină presată, nearmată; - lipsă șalbă rigidă la nivelul planșeului de peste parter; - sistem de fundare din beton simplu subdimensionat; - șarpantă din lemn de foioase, cu secțiuni rotunde și parțial ecarisate, subdimensionată; Lucrările de consolidare propuse sunt în conformitate cu cap. 3.3 (5) din P100/3-2019 privind încadrarea în clasa de risc seismic R_s IV. Necesitatea lucrărilor de intervenție structurală: - Consolidarea și cămășuirea sistemului de fundare; - Refacere placa suport pardoseală – inserarea de centuri la baza pereților, la nivelul plăcii suport pardoseală; - Reparații pereți de zidărie: refacere mortar din rosturi, rețesere/plombare cu beton a golurilor din zidărie, injectare cu rășini epoxidice a fisurilor sub 2 mm și cu mortar de ciment/va a fisurilor cu deschiderea mai mare, placarea cu tencuieii armate a fisurilor mai mari și aflate la nivelul buiandrugilor și spațiilor dintre ferestre; - Inserarea de elemente verticale de confinare din beton armat; - Consolidarea pereților prin aplicarea de tencuieii armate; - Disponerea unui sistem de centuri și grinzi pe capetele zidurilor și realizarea unui planșeu din beton armat; - Refacerea șarpantei și a învelitorii; - Realizarea de rosturi seismice între corpurile de clădire; - Refacerea finisajelor și instalațiilor; - Realizare lucrări de eficientizare energetică; - Adaptarea spațiilor pentru activitate preșcolară. Extinderea clădirii în vederea asigurării spațiilor necesare activității învățământului adaptate numărului de elevi. Construcția prezintă deficiențe în ceea ce privește adaptarea la cerințele siguranței în exploatare și de protecție împotriva incendiilor. În urma unei analize multicriteriale privind costurile și oportunitatea investiției se poate recomanda și demolarea clădirii și realizarea unei construcții noi proiectată, dimensionată și adaptată noilor normative în vigoare la nivelul anului 2025.	☒ DA ☐ NU
Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, R:	☐ I ☐ II ☐ III ☒ IV	

Expert tehnic atestat MDLPA
Ing. Cătălin Trofinov

4

2. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

2.1. SCOPUL EXPERTIZEI

La solicitarea proiectantului generat: S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., subsemnatul Ing. Cătălin N. TROFINOV – expert tehnic atestat MDLPA, am procedat la analiza situației pe teren în vederea stabilirii stării structurii de rezistență și a gradului de asigurare seismică a imobilului din comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăști-Deal, str. Mihai Eminescu nr. 66, județul Botoșani – Școala Gimnazială nr. 1 – Cătămărăști Deal.

Raportul de expertiză este întocmit în baza certificatului de urbanism nr. 280/15.11.2024 și a temei de proiectare și își propune, ca pe baza identificării sistemului structural, a degradărilor structurale existente și proprietăților materialelor de construcție, să determine gradul de asigurare la acțiuni seismice a imobilului.

În acest scop, pentru verificările asupra structurii se vor utiliza prevederile Normativelor: CR6-2013, P100/1-2013 și P100/3 – 2019 iar pentru fundații cele ale prevederilor cuprinse în normativul NP 112-2014.

Prezentul raport de expertiză s-a întocmit în baza Normativului P100/3-2019 – *Cod de proiectare seismică – partea III – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente* coroborat cu recomandărilor *Îndrumătorului C254-2017 privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală: "rezistență mecanică și stabilitate"*.

Ansamblul construcției are o suprafață construită $S_c = 688$ mp, o suprafață utilă de $S_u = 573$ mp, un regim de înălțime parter, construită în jurul anului 1971, cu extinderi ulterioare la nivelul anilor 2018-2020.

Prezenta expertiză are o valabilitate de 3 ani de zile, cu excepția modificării situației din teren sau a reglementărilor tehnice conexe.

Conform cap. 3.3 (5) din P100/3-2019 – *"În cazul clădirilor aparținând integral domeniului public sau privat al statului sau unităților administrativ teritoriale, la care lucrările de intervenții sunt însoțite de reparații capitale, tipul și anvergura lucrărilor de intervenție se stabilesc astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poată fi încadrată în clasa de risc seismic RS IV"*.

Expertizarea clădirilor existente urmărește să stabilească, cu un grad adecvat de încredere, în ce măsură acestea satisfac cerințele fundamentale utilizate la proiectarea construcțiilor noi.

Exprimarea sintetică a susceptibilității avarierii seismice a unei clădiri existente la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător S.L.U., se face prin încadrarea acesteia într-o clasă de risc seismic.

În cazul clădirilor existente este permisă asigurarea cerințelor fundamentale definite în P100-1 pentru mișcări seismice de intensitate mai redusă decât cele considerate la proiectarea clădirilor noi, corespunzătoare unor probabilități mai mari de depășire în 50 de ani decât cutremurul de proiectare

2.2. REGLEMENTĂRI TEHNICE

2.2.1. Cadrul legal

Prezenta expertiză tehnică a elaborată în baza următoarelor legi:

- O.G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
- H.G. nr. 644/30.05.1990 completare la Legea 8/1977, privind reducerea riscului de avariere a construcțiilor afectate de seismele din perioada 1940-1990.
- Legea nr. 10/1995 (cu completările ulterioare) privind calitatea în construcții;
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
- O.G. nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr. 72/1998 privind aprobarea O.G. nr.67/1997 pentru modificarea completarea O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

Aceste legi, ordonanțe și normative au fost elaborate după distrugătorul seism din 04.03.1977 care a produs enorme pagube materiale (mii de clădiri distruse parțial sau total) dar mai ales imensele pierderi umane (peste 1100 morți).

În zonele afectate de seismul din 1977 s-au prăbușit sau avariat grav 33000 de locuințe clădiri, au căzut câteva zeci de castele de apă (structuri fără rezervă de rezistență).

2.2.2. Prescripții tehnice în vigoare la data întocmirii expertizei

- Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;
- CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR 1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
- CR 2-1-1.1 – Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat;
- CR 6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.
- P 100-3/2019 – Cod de proiectare seismică, partea a III-a, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
- NP 005-2022 – Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn;
- NP 007-97 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;
- NP 019-1997 – Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor din lemn;
- NP 042-2000 – Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor metalice și a îmbinărilor acestora
- NP 112 – 2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.
- NE 012/1-2022 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1 – Producerea betonului.
- NE 012/2-2022 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 – Executarea lucrărilor din beton.
- C 169-1988 – Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale;
- SR EN 1991-1-1 – Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.
- SR EN 1991 – pr. NA – Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională.
- SR EN 1992-1-1 – Eurocode 2. Proiectarea construcțiilor din beton.
- SR EN 1996-1-1-2006-NB – Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidărie. Anexa națională.
- SR EN 1995-1-1 – Eurocode 5. Proiectarea structurilor de lemn.

- SR EN 1995-1-1/NB – Eurocode 5. Proiectarea structurilor de lemn. Anexa națională.
- ST 009-2005 – Specificație tehnică privind cerințe și criterii de performanță pentru produse din oțel utilizate ca armături în structuri din beton;

2.3. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI

Pentru realizarea raportului de expertiză s-au desfășurat următoarele activități:

- Inspecția vizuală detaliată a construcției și relevarea fotografică;
 - Inspecția elementelor structurale și relevarea clădirii;
 - Întocmire studiu geotehnic;
 - Calcul structural în varianta existentă.
- 2.4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE
- Pentru întocmirea raportului de expertiză s-au analizat:
- Certificat de Urbanism nr. 280/15.11.2024;
 - Relevu de arhitectură pentru clădirea analizată;
 - Informații culese din cadrul inspecției vizuale la exteriorul și interiorul clădirii;
 - Studiul geotehnic.
 - Tema de proiectare transmisă de beneficiar;

2.5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI

2.5.1 Condiții topografice

Terenul se află în comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăști-Deal, str. Mihai Eminescu nr. 66, județul Botoșani.

Teren și construcții situate în intravilanul teritoriului administrativ al comunei Mihai Eminescu, conform PUG aprobat prin HCL nr. 181/23.12.2021.

Imobilul nu este inclus în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii în zona de protecție a acestora.

Categoria de folosință – curți – construcții.

Conform PUG aprobat, parcela 10 se află în UTR 2.a – Instituții publice și servicii cu regim de înălțime P, P+1E, P+2E, P+2E+M niveluri, sunt permisiuni de realizări de construire, întreținere, renovare, modernizare, la nivelul fondului construit existent, cu respectarea aliniamentelor impuse de profilul transversal al străzilor.

2.5.2. Caracteristici amplasament. Condiții geotehnice

Din punct de vedere geo-morfologic localitatea Cătămărăști-Deal se găsește în partea vestică a Câmpiei Moldovei – în depresiunea Botoșani - Dorohoi la contactul cu dealurile Siretului, este regiunea cea mai joasă cu doar 173 metri altitudine absolută.

Relieful este influențat expunerea versanților față de circulația generală a atmosferei, de orientarea culoarelor de vale, de energia de relief și fragmentarea orizontală ce introduce diferențieri importante în climatul zonei studiate.

Formele de relief nu prezintă o pondere importantă prin altitudine, grad de înclinare și fragmentare, de aici rezultă faptul că modificările aduse climei nu se ridică la un nivel major.

Comuna Mihai Eminescu este situată în contactul dintre Depresiunea Botoșani – Dorohoi și zona dealurilor vestice, în zona prelungită a podișului Sucevei la limita de contact cu Câmpia Moldovei între cursurile celor două mari râuri – Siretul la Vest și Prutul la Est.

Clima comunei are un caracter continental, cu veri scurte și nu prea calde, toamna și iarna prezentând umidități ridicate. Temperatura medie anuală este de 8,6 °C, sub media pe țară, ceea ce integrează acest spațiu în zona temperat excesivă a țării. Substratul geologic aparține în întregime sarmațianului inferior și este construit din depozite argilo – nisipoase.

În partea superioară a dealurilor și platourilor interfluviale aceste depozite sunt transformate în pături leosolide, datorită procesului de solidificare, iar pe trasee întâlnim formațiuni aluvionare de vârstă cuaternară.

În cadrul teritoriului ocupat relieful este format din platouri joase, versanți și văi. Platourile au altitudini cuprinse între 100 și 400 de m, orientate NV-SE iar versanții ce mărginesc platourile au înclinații cuprinse între 5 și 20%.

Văile sunt înguste și alungite, cu deschideri și înclinații spre partea deschisă, restul privind forme de mezorelief și microrelief cum ar fi: canale de orientare într-o singură direcție, păduri pitice, depresiuni închise în diferite dimensiuni, ravene, alunecări etc.

Aceste forme de relief dau reliefului un aspect fragmentat, îngreunând efectuarea lucrărilor mecanizate pe centre de nivel.

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un strat de praf argilos galben, plastic vârtos.

Fundațiile construcției sunt de tipul tălpilor continui din beton simplu și armat, cu o cotă maximă de fundare este de -1,40m față de cota trotuarului.

9

Presiunea caracteristică ce definește portanța stratului de fundare, la cota de fundare se consideră: $p_{st} = 130 \text{ kPa}$.

Stratificația existentă pe maplasament

- 0,00–1,40 m – strat vegetal și umplutură de pământ cu caracteristici geotehnice reduse;
- 1,40–3,00 m – praf argilos, plastic vârtos, cu plasticitate redusă. (cl.Si.);
- 3,00–6,0 m – argilă prăfoasă, plastic consistentă, cu plasticitate medie. (si.Cl.);

Apa subterană a fost interceptată pe adâncimea forată la cota 2,60-2,80m față de cota gurii forajului.

2.5.3. Condiții seismice și zonare acțiuni

Sub aspect geologic-tectonic, geomorfologic și climato-mineralogic, zona studiată se află în condițiile specifice județului Botoșani, găsindu-se sub influența cutremurelor de tip „moldavice” ce au epicentrul în zona Vrancei.

Județul Botoșani este situat în apropiere de fractura care trece pe lângă localitățile Ibănești – Borzești – Todireni (cca. 20 km).

Din această structură rezultă o zonă cu stabilitate mare pe plan local, dar labilă prin influența mișcărilor seismice provocate de epicentre mai îndepărtate. În județul Botoșani, de-a lungul timpului, au avut loc o serie de seisme locale, care nu au avut intensitate mai mare de gradul 4 (așa numite „cutremure moldavice”).

Între 1893 – 1916 au avut loc 3 cutremure locale în județul Botoșani.

Conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” – P100-1/2013, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț $T_c = 0,7s$ și accelerația terenului $a_g = 0,20g$.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” – CR 1-1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol $S_{0,k} = 2,5 \text{ kN/m}^2$ cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutatei stratului de zăpadă.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” – CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min. la 10m înălțime de la sol pentru o perioadă de recurență de 50 ani, de $q_{ref} = 0,7 \text{ kPa}$.

Conform STAS 6054 – 77 adâncimea de îngheț este 100 + 110 cm.

Conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”

10

– P100-1/2013, tab. 4.2, clădirea se încadrează în clasa a II-a de importanță caracterizată de $\gamma_i = 1,20$ (factorul de importanță - expunere).

2.5.4. Încadrarea clădirii în categorii și clase de importanță

– clasa „II” de importanță - “Școli, licee, universități sau alte clădiri din sistemul de educație, cu o capacitate de peste 250 de persoane în aria totală expusă” (tabel 4.2. – Clase de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri - “Cod de Proiectare Seismică – Partea I – Prevederi de Proiectare pentru Clădiri – P 100-1/2013”).

Conform informațiilor furnizate de beneficiar numărul de elevi este de 397.

– categoria “C” de importanță – “Construcții de importanță normală” (Anexa 3, cap.II – Categorii de importanță – H.G. nr. 766/1997).

2.6. DESCRIEREA CLĂDIRII

Corpul inițial: Pereți din zidărie de cărămidă plină presată, cu grosimea de 30 cm, fără elemente de confinare din beton armat, planșeu din grinzi de lemn cu umplutură de pământ și resturi de materiale de construcții, fundații continue din beton sub pereți de zidărie, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă profilată;

Extinderile ulterioare sunt realizate din zidărie GV și BCA, confinată cu elemente de beton armat, planșee de beton armat, fundații continue sub pereți din zidărie.

Nu există rosturi exidențiate între corpurile de clădire.

Sistem de fundare continuu realizat din beton simplu, cu o cotă de fundare de 140 m de la CTN, încastrat la partea superioară a stratului de praf argilos.

Zidăria este acoperită cu tencuială care are grosimea de 3-5cm pe fiecare față.

Cărămizile au dimensiunea de 240x115x63cm.

Mortarul folosit este realizat cu var-ciment.

Șarpanta este comună corpurilor de clădire, realizată din lemn rotund de foioase și parțial ecarisat de rășinoase, cu învelitoarea din tablă profilată tip țigla și se caracterizează printr-o alcătuire constructivă simplă și nesigură.

Ea constă din popi, pane principale longitudinale, câpriori transversali rezemați pe pane, și astereală pe care este montată învelitoarea din tablă zincată fâltuită.

Popii descarcă direct pe grinzele de lemn ale planșeului prin intermediul tălpilor.

11

Caracteristici structurale

- regim de înălțime: parter;
- sistem structural: pereți din zidărie plină presată;
- elemente de confinare orizontale: centuri;
- planșeu din grinzi de lemn peste parer;
- lipsă elemente de confinare din beton armat – stâlpișori.
- grosime structurală pereți: 30 cm;
- siguranța structurală pereți 30 cm: $h_{wt} = 2,75/0,30 = 9,16 < 12$ – pentru zidărie nearmată;
- dimensiuni în plan: < 50,00m;

Înălțime de nivel	3,75 m
Arie planșeu de calcul	600,00 mp
Arie pereți	62,64 mp
Arie plin pereți exteriori	33,61 mp
Arie gol pereți exteriori	14,52 mp
Arie plin pereți interiori	29,03 mp
Arie gol pereți interiori	5,09 mp
Arie pereți transversali	26,54 mp
Arie pereți longitudinali	39,65 mp
Densitatea peretilor transversali - %	4,42 Not ok
Densitatea peretilor longitudinali - %	6,61 ok
pentru $a_g = 0,20$, (P100-1/2013 tab.8.8); $p \geq$	5,5 %
Raport gol/plin pereți exteriori	0,39 ok
pentru $a_g = 0,20$, (P100-1/2013 tab.8.11); $p \geq$	1,0
Raport gol/plin pereți interiori	0,18 Not ok
pentru $a_g = 0,30$, (P100-1/2013 tab.8.11); $p \geq$	0,35

2.6.1. Avarii, degradări.

Investigațiile pe teren, arată că pe parcursul exploatării clădirii nu s-au efectuat intervenții la structura de rezistență și nici la infrastructură

Clădirea a beneficiat de lucrări de întreținere și refacere a finisajelor interioare și exterioare, înlocuire tâmplărie, înlocuire învelitoare, extindere și amenajare grupuri sanitare.

12

Șarpanta este realizată din lemn rotund și ecarisat de foioase și se caracterizează printr-o alcătuire constructivă simplă și nesigură. Este realizată din popi, cu descărcare directă pe grinzile planșeului, pane principale longitudinale, câpriori transversali rezemați pe pane, și astereală, pe care este montată înveltoarea din tablă profilată tip țigla.

Formele și dimensiunile elementelor ce compun șarpanta, dispunerea acestora, modul de îmbinare (chertare simplă, cu scoabe metalice, fără îmbinări bulonate și plăcuțe metalice) dovedesc lipsa concepției ingineresti în care a fost realizată șarpanta.

Analizând clădirile atât în ansamblu cât și în detaliu precum și comparativ cu actualele prevederi referitoare la siguranța în exploatare, igiena și confortul ocupanților se pot constata următoarele:

- structura de lemn a șarpantei este subdimensionată și nu prezintă stabilitate laterală suficientă;
- șarpanta are elemente subdimensionate și nu are o rezistență la transfer termic satisfăcătoare; s-au identificat o serie de elemente (pane) cu săgeată pronunțată și rezemări necorespunzătoare; lipsă elemente de contravântuire – clești și contrafețe;
- șarpanta nu este ignifugată și tratată împotriva acțiunii insectelor;
- ansamblul anvelopei clădirii, prin rezistențe la transfer termic necorespunzătoare la nivelul pereților și planșeelor, nu satisface exigențele de confort termic și de economie de energie.

La data întocmirii prezentei expertize construcția nu prezintă avarii majore, specifice acțiunii seismice, tasării terenului de fundare sau săgeți cu depășirea stărilor limită de deformare și exploatare.

2.6.2. Seisme suportate.

Zona Vrancea este principală sursă seismică din țară, dar pe teritoriul României se manifestă mai multe categorii de cutremure, după cum urmează:

- "superficiale", cu adâncimea de focar sub 5 km;
- "crustale" (denumite normale), cu adâncimea de focar între 5 și 30 km;
- "intermediare", cu adâncimea de focar între 70 și 170 km.

Cele mai puternice și care afectează o arie întinsă sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munților Carpați, în zona Vrancea, în care se consideră că este prezent

13

un proces de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice în contact la diferite adâncimi.

Cutremurele intermediare produse la această adâncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe așa-numita «scară Richter») pot să conducă la intensități seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul țării, fiind un factor major de risc.

Există și alte surse locale sau externe teritoriului românesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei) care pot produce intensități de VII-VIII grade MSK.

Pe o hartă de zonare seismică se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectată de cutremurele de Vrancea este cea mai întinsă, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse în Banat, Crișana, Maramureș, Făgăraș, Târnave.

Putem constata că aproape tot teritoriul țării este afectat de activitate seismică relativ puternică, zonele seismice incluzând peste 60 % din populație; prin urmare este foarte important să fie luate măsuri de protecție a populației și a fondului construit în cazurile de incidență a unor astfel de fenomene naturale.

Datele statistice istorice arată o așa-numită "ciclicitate", în ultimul mileniu, marile seisme producându-se, în medie, de cca. 3 ori pe secol. Adâncimea mare a acestor seisme face ca aria afectată să fie extinsă.

Datorită faptului că în România cutremurele de pământ majore de Vrancea se manifestă la intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populație nu a trăit evenimente seismice importante, deci nu are o experiență recentă de protecție și comportare; în zonele expuse cutremurelor superficiale și crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populația fără experiență proprie poate ajunge la 100% iar efectul unei anume «uitări» îi face pe oameni să negligeze consolidarea clădirilor avariate.

Trebuie să reținem că magnitudinea se referă numai la mărimea convențională seismului în zona epicentrală, (dependentă de energia acestuia, exprimată pe scara Richter sau alte scări recente de magnitudine (M_L , M_b , M_w , M_s); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine în zona epicentrală și la o altă valoare într-o altă zonă !!!), iar intensitatea se referă la mărimea (efectele) seismului în diferite amplasamente, fiind diferită în diferite locuri și descrescând în general cu distanța față de epicentru (fenomenul de atenuare).

Există situații în care condițiile locale de teren amplifică unele efecte la mari distanțe.

- specialiștii apreciază că, în general, seismele intermediare de Vrancea nu produc,

14

potrivit experienței acumulate, efecte distructive majore asupra clădirilor moderne (cu excepția celor vulnerabile sau avariate) decât în cazul magnitudinilor de peste 7 Richter.

- seismele superficiale și crustale pot produce avarieri importante începând cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales dacă se produc în apropiere de centre populate.

Studiile de inginerie seismică și experiența cutremurelor precedente au condus la elaborarea de metode de calcul și hărți de zonare seismică.

În prezent, în funcție de parametrii de zonare a seismicității teritoriului, împărțirea seismică a teritoriului României este caracterizată de un cuplu de două hărți în care se figurează zona parametrilor prezentați mai sus, pe teritoriul țării noastre.

Din 2013 a intrat în vigoare Codul P100-1/2013 cu hărți de zonare seismică în care hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului a_g determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în cod "accelerația terenului pentru proiectare".

Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative. Tc se exprimă în secunde.

În condițiile seismice și de teren din România, pentru cutremure având IMR = 225 ani, codul redă zonarea pentru proiectare a teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), Tc, a spectrului de răspuns obținută pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale mișcării seismice.

Enumerăm mai jos o listă cu cutremurele documentate, produse începând cu perioada estimată de edificare a construcției:

Nr. crt	Anul	Luna / ziua	Ora / min	Magnitudinea	Intensitatea
0	1	2	3	4	5
1.	1977	III.04	21:22	7,2	IX
2.	1986	VIII.31	00:30	7,0	VIII
3.	1990	V.30	13:30	6,7; 6,1	VI
4.	2004	27.X.	20:34	6,0	VII
5.	2005	X.26	22:51	6,2	VII
6.	2006	III.03	10:40	4,8	V
7.	2009	IV.25	17:18	5,4	V

15

8.	2010	IX.30	05:31	4,7	V
9.	2011	V.01	02:24	4,9	V
10.	2011	X.04	02:40	4,8	V
11.	2012	XII.01	20:52	4,6	V
12.	2013	X.06		5,3	V
13.	2014	XI.22	21:30	5,7	VI
14.	2016	XI.24	02:11	5,5	VI
15.	2016	XII.28		5,3	VI
16.	2017	II.08	17:08	5,0	V
17.	2018	X.28	03:38	5,8	VI
18.	2018	X.28	03:38	5,8	VI
19.	2020	31.I	03:26	5,2	V
20.	2020	25.4	01:04	5,0	V
21.	2021	09.04	21:36	4,5	V
22.	2021	26.V	00:30	4,7	V
23.	2021	01.IX	13:32	4,5	V
24.	2022	03.XI	06:50	5,4	VI
25.	2023	06.II	03:26	4,6	V

2.6.3. Materiale.

În urma unor încercări in-situ (examinare vizuală) s-au constatat următoarele:

- tipologia zidăriei:
- zidăria este executată din blocuri de cărămidă ceramică presată plină, 240x115x63, cu mortar de var-ciment.
- zidăria executată din blocuri de cărămidă ceramică GV, 290x240x138, cu mortar de ciment tip M 50 (MS conform CR 6/2013).
- Tipul de zidărie este cu rosturi longitudinale și transversale cf. CR 6-2013.
- precizia execuției pereților: pereții sunt executați cu rosturi orizontale și verticale, umplute cu mortar.
- rezultatele încercărilor nedistructive: s-au efectuat sondaje pentru determinarea materialelor componente.
- rezultatele încercărilor distructive: nu s-au efectuat.

Întrucât principalul material folosit pentru structura de rezistență este zidăria de cărămidă plină presată, GV și betonul armat, iar execuția s-a efectuat în baza unor prescripții naționale de dată recentă, se poate considera că rezistențele materialelor utilizate sunt comparabile cu cerințele actuale prevăzute prin normative și standarde.

16

Rezistențele de proiectare ale zidăriei

Pentru calculul în domeniul linear elastic, rezistențele de proiectare ale zidăriei pentru evaluarea capacității de rezistență la încovoiere cu forță axială și la forfecare se iau după cum urmează:

- *Valoarea rezistenței de proiectare a capacității de rezistență la compresiune pentru pereții solicitați la încovoiere cu forță axială:* $f_{d0} = f_{cm} / CF$;

În lipsa unor date obținute prin încercări, rezistența medie la compresiune a zidăriei se apreciază la: $f_{cm} = 1,3 \times f_k$, unde f_k este rezistența caracteristică la compresiune a zidăriei, stabilită conform CR6-2013.

- *Valoarea rezistenței de proiectare pentru pereții solicitați la forță tăietoare se stabilește în funcție de mecanismul de rupere:*

- pentru rupere prin rost orizontal (f_{d0}): $f_{d0} = f_{cm} / CF$, unde f_{cm} este rezistența medie de rupere la forfecare în rost orizontal $f_{cm} = 1,33 \times f_{k0}$.

Pentru zidăriile vechi cu cărămizi pline și mortar de var, f_{k0} se calculează cu relația: $f_{k0} = f_{k00} + 0,4a_0$, unde $f_{k00} = 0,045 \text{ N/mm}^2$.

Pentru zidăriile din cărămidă executate cu mortar de utilizare generală, cu toate rosturile verticale umplute, f_{k0} se calculează cu relația: $f_{k0} = f_{k00} + 0,4a_0$, unde $f_{k00} = 0,30 \text{ N/mm}^2$.

- pentru ruperea în scară sub efectul eforturilor principale de întindere (f_{d0}):

$$f_{d0} = 0,04 f_{cm} / (\gamma_{d0} \times CF).$$

Pentru evaluarea siguranței clădirilor existente coeficientul parțial de siguranță pentru zidărie se ia egal cu:

- $\gamma_{d0} = 3,0$ pentru zidăriile vechi cu cărămizi realizate manual și mortar de var (anterior anului 1900);

- $\gamma_{d0} = 2,70$ pentru zidăriile vechi cu cărămizi presate și mortar de var-ciment/ciment - var (între anii 1900 - 1950);

- $\gamma_{d0} = 2,30$ pentru zidăriile recente (după anul 1950).

1. Cărămidă GV: $240 \times 290 \times 138$ - fb = 10,00 N/mm²;

2. Cărămidă plină presată: tip 63, P-II-C2/50: $240 \times 115 \times 63$ - fb = 5,00 N/mm²;

3. Mortar - M5, M2,5; Mortar var-ciment - M2,5 v-c;

fb - rezistența unitară standardizată la compresiune, normal pe fața rostului orizontal;

2.7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE

Condițiile de proiectare, execuție și calitatea materialelor puse în operă la nivelul sunt la nivelul anului 1971, respectând standardele și prescripțiile naționale în vigoare la acea dată.

Comportarea satisfăcătoare a corpului de clădire, sub aspectul stabilității generale, se datorează unui grad de conformare gravitațională și seismică destul de bun, la data demarării lucrărilor de proiectare erau în vigoare:

- **Normativul P13-63 (valabil până în 1978, bazat pe normativul sovietic SN8-1957) – "Normativ condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice", revizuit în 1970 – P13-70;**

- **Normativ P2-62 (valabil până în septembrie 1975) – "Instrucțiunile tehnice privind măsurile constructive la clădiri cu ziduri portante din zidărie de cărămidă".**

- **Normativ P10-62 (valabil până în 1977) – "Normativ pentru proiectarea fundațiilor curente la construcții civile și industriale"**

- **Normativ C140-71 (valabil până în 1979) – "Normativ pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat"**

În vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere:

KL 1: Cunoaștere limitată; KL 2: Cunoașterea normală; KL 3: Cunoașterea completă.

Identificarea nivelului de cunoaștere:

Nivelul de cunoaștere corespunde nivelului minim realizat pentru alcătuirea de detaliu și materiale.

1. Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale se determină din proiectul de ansamblu original și verificarea vizuală prin sondaj în teren. Se identifică vizual eventualele modificări realizate ulterior construirii clădirii și se verifică prin sondaj dimensiunile de ansamblu și dimensiunile elementelor.

2. În cazul în care nu se dispune de documentația tehnică de proiectare originală sau clădirea a suferit modificări față de proiectul de ansamblu original, geometria clădirii se determină dintr-un relevu complet al clădirii.

3. Alcătuirea de detaliu a elementelor se determină din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren.

4. În cazul în care nu se dispune de documentația tehnică de proiectare, alcătuirea de detaliu se determină dintr-o inspecție extinsă în teren.

5. Proprietățile mecanice ale materialelor se determină din documentația tehnică de proiectare originală și din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire.

6. În cazul în care nu se dispune de rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire, proprietățile mecanice ale materialelor se determină din documentația tehnică de proiectare originală și din încercări limitate în teren.

7. În cazul în care nu se dispune de documentația tehnică de proiectare originală, proprietățile mecanice ale materialelor se determină din încercări extinse în teren.

8. În cazul produselor metalice pentru construcții, în situația în care se pot identifica standardele naționale de produs de la data realizării clădirii, proprietățile mecanice ale materialelor se pot determina pe baza acestor standarde și încercări limitate în teren, la decizia expertului tehnic.

Geometria structurii – detaliile sunt cunoscute dintr-o inspecție extinsă pe teren și dintr-un relevu complet al clădirii.

Alcătuirea elementelor structurale – detaliile sunt cunoscute dintr-o examinare vizuală și o inspecție extinsă pe teren.

Detaliile privind îmbinările elementelor de cadru, legăturile între planșee și structura de rezistență verticală sunt evaluate ținând cont de tipologia constructivă și de practica curentă a perioadei de realizare a construcției.

Proprietățile mecanice ale materialelor – din specificațiile și prescripțiile de proiectare la data edificării.

Se vor alege valori în acord cu documentele normative din perioada realizării clădirii, asociate cu teste limitate în teren în elementele considerate critice (esențiale) pentru structură.

În conformitate cu factorii considerați mai sus, rezultă următorul nivel de cunoaștere:

KL1 – CUNOAȘTEREA LIMITATĂ,

Acestui nivel de cunoaștere îi corespunde un **factor de încredere** care are valoarea **CF=1,35** (cf. P100-3/2019, pct. 4.4)

2.8. METODOLOGIA DE EVALUARE

Având în vedere tema de proiectare și caracteristicile construcției existente, evaluarea cantitativă se va realiza utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii.

Evaluarea seismică este făcută pentru cerințele fundamentale de referință, definită pentru clădiri noi din P100-1. Valoarea considerată pentru IMR este de 225 ani pentru verificări la Starea Limită Ultimă și de 40 ani pentru verificări la Starea Limită de Serviciu.

Se va utiliza pentru verificare **metodologia de evaluare de nivel 2.**

Metodologia de nivel 2 constă în:

a. Evaluarea calitativă;

b. Evaluarea prin calcul pentru efectele acțiunii seismice în planul pereților;

c. Evaluarea prin calcul pentru acțiunea seismică perpendiculară pe planul pereților;

În aplicarea metodologiei 2, calculul structural se realizează cu metoda forțelor seismice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns.

Metoda forțelor static echivalente poate fi utilizată în metodologia de nivel 2, dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

a. Clădirea satisface condițiile de regularitate în plan și în elevație conform P100-1;

b. Planșeele au aceeași cotă superioară pe întregul nivel – pot fi acceptate decalări ale feței superioare a planșeului mai mici decât înălțimea centurilor;

c. Planșeele au suficientă rigiditate în plan orizontal și sunt suficient de bine legate de pereți pentru a se putea accepta că este asigurată distribuția forțelor de inerție prin compatibilizarea deformațiilor laterale.

Metoda de calcul modal cu spectre de răspuns poate fi utilizată fără restricții suplimentare față de prevederile relevante din P100-1.

În cazul planșeelor cu rigiditate nesemnificativă în plan orizontal, pentru calculul la acțiunea seismică în planul pereților, distribuția forței seismice de proiectare F_{0i} între pereții structurali se face proporțional cu masa totală aferentă fiecărui perete structural.

Pentru calculul structurii utilizând metoda forțelor seismice statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns, valorile maxime ale factorilor de comportare, q , sunt:

- structuri din zidărie simplă (nearmată): $q=1,5$;
- structuri din zidărie confinată: $q=2,0$;

Încadrarea în clase de risc seismic se face după prevederile codului P100-3/2019:

Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele patru clase de risc:

Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime

Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Evaluarea calitativă detaliată se face ținând seama de:

- principiile de alcătuire generale ale clădirii;
- starea generală de afectare din cauza cutremurului și/sau a alor acțiuni.

2.9. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ R_1

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R_1 , se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată, în cazul nostru Anexa D din P100-3/2019.

Evaluarea indicatorului R_1 ține seama de regimul de înălțime al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală. R_1 poate lua valori între 1 și 100.

Valoare $R_1=100$ corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Notarea se va face prin apreciere, cu următorul punctaj:

- Criteriu îndeplinit - 10 pct.
- Neîndeplinire minoră - 8+9 pct.
- Neîndeplinire moderată - 5+7 pct.
- Neîndeplinire majoră - 0+4 pct.

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică R_1

Criteriu	criteriu îndeplinit	Criteriu nu este îndeplinit		
		Abateri minore	Abateri moderate	Abateri majore
PUNCTAJ ACORDAT	10	8-9	5-7	0-4
1. Calitatea sistemului				
Eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii - legături între pereții ortogonali				4
Eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii - legături între pereți și planșeu				4
Existența arilor de zidărie suficientă pe ambele direcții și aproximativ egale				4
Punctaj realizat 1		4		
2. Calitatea zidăriei				
Calitatea elementelor			b	
Omogenitatea țeserii, regularitate rosturi, grad de umplere cu mortar			6	
Existența unor zone slabe			6	
Punctaj realizat 2		6		
3. Tipul planșeelor				
Rigide în plan orizontal			5	
Eficiența legăturii cu pereții			5	
Punctaj realizat 3		5		
4. Configurația în plan				
Compactitate și simetrie exprimată prin raportul laturilor și dimensiunile retrașurilor			5	
Existența sau absența bovindelor			5	
Punctaj realizat 4		6		
5. Configurația în elevație				
Uniformitate în elevație exprimată prin retrașuri la niveluri succesive		8		
Uniformitate în elevație exprimată prin existența de proeminențe la ultimul nivel		8		
Discontinuități pe verticală (goluri mai mari în etaj decât parter)		8		
Punctaj realizat 5		8		
6. Distanța între pereți				
Distanța între pereți			6	
Punctaj realizat 6		6		
7. Elemente care dau împingeri laterale				

Existența arce, bolți, cupole, șarpante și elemente care dau împingeri			6	
Punctaj realizat 7				6
8. Tipul terenului de fundare				
Natura terenului de fundare			7	
Capacitate fundații			6	
Eforturi provenite din tasări diferențiale și din seismului		8		
Punctaj realizat 8				7
9. Interacțiuni cu clădirile adiacente				
Risc de ciocnire cu clădirile alăturate			7	
Înălțimile clădirilor vecine			7	
Risc de cădere al unor componente vecine			7	
Punctaj realizat 9				7
10. Elemente structurale				
Existența elemente de zidărie majore (calcan, frontoane, timpane) sau placaje grele cu risc de prăbușire		8		
Punctaj realizat 10				8
PUNCTAJ TOTAL R_1				70

Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabilește valoarea coeficientului: $R_1=63$.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_1 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R_1			
< 30	30 ≤ R_1 < 60	60 ≤ R_1 < 90	90 ≤ R_1 ≤ 100

2.10. GRADUL DE AFFECTARE STRUCTURALĂ R_2

Indicatorul R_2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat (Anexa D din P100-3/2019).

Pentru evaluarea calitativă preliminară, starea generală de avariere a clădirii se notează în funcție de tipul și de gravitatea avariilor prin punctajul dat în tabelul următor:

Categorii avariilor	elemente verticale (A_v)			elemente orizontale (A_h)		
	Suprafață afectată			Suprafață afectată		
	≤ 1/3	≤ 1/3+2/3	> 2/3	≤ 1/3	≤ 1/3+2/3	> 2/3
nesemnificative	70	70	70	30	30	30
moderate	65	60	50	25	20	15
grave	50	45	35	20	15	10
foarte grave	30	25	15	15	10	5

Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabilește valoarea coeficientului R_2 (gradul de afectare structurală): $R_2=80$.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_2 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R_2			
< 50	50 ≤ R_2 < 70	70 ≤ R_2 < 90	90 ≤ R_2 ≤ 100

2.11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R_3

Gradul de asigurare seismică R_3 , caracterizează capacitatea de rezistență și de ductilitate a structurii, în ansamblu, capacitatea de rezistență și stabilitatea componentelor nestructurale, în raport cu cerințele seismice.

Capacitatea de rezistență se calculează separat, pe ambele direcții principale, pentru fiecare dintre pereții orientați cu axa majoră în direcția de acțiune a forței seismice.

Se determină valorile individuale ale indicatorului R_{3j} , pentru fiecare element structural j , astfel: $R_{3j} = \frac{R_{ej}}{E_{ej}}$, unde:

R_{ej} - valoarea de proiectare a capacității de rezistență a elementului j ;

E_{ej} - valoarea de proiectare a efortului în elementul j , din combinația seismică de proiectare relevantă;

Se stabilește mecanismul structural probabil de disipare a energiei seismice prin identificarea elementelor structurale cu cedare neductilă, cu precădere a elementelor verticale aflate în această situație, și prin compararea valorilor de proiectare ale capacităților de rezistență ale elementelor verticale cu cele ale elementelor orizontale.

Gradul de asigurare seismică R_3 , pentru structură se determină la nivelul situat deasupra cotei teoretice de încăstrare.

Gradul de asigurare seismică R_3 , pentru structură se determină la fiecare nivel considerat astfel: $R_3 = \frac{\sum V_{ed,i}}{\sum E_{t,i}}$, unde:

$V_{ed,i}$ - valoarea de proiectare a forței tăietoare în elementul structural vertical i , rezultată din calculul structural în combinația de încărcare seismică relevantă;

$V_{t,i}$ - valoarea de proiectare a forței tăietoare asociate capacității de rezistență a elementului structural vertical i de la nivelul considerat;

Pentru elementele care se plastifică din încovoierie conform mecanismului de cedare, cu

sau fără forță axială, valoarea $V_{u,0}$ se consideră egală cu valoarea forței tăietoare din element asociată plastificării din încovoiere. Pentru elementele care cedează din forță tăietoare, valoarea $V_{u,0}$ se consideră egală cu valoarea de proiectare a forței tăietoare capabile.

Valoarea $V_{u,0}$ se limitează superior la forța tăietoare maximă care se poate mobiliza în elementul structural i în situația pierderii echilibrului static, cedării altor elemente structurale sau a terenului de fundare.

Forța tăietoare de bază ($F_{b,0}$) pentru fiecare perete se determină prin distribuirea forței F_b proporțional cu greutatea G_0 aferentă peretelui respectiv.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_3 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R_3			
$< 35\%$	$35\% \leq R_3 < 65\%$	$65\% \leq R_3 < 90\%$	$90\% \leq R_3$

Pe baza calculului structurii se stabilește valoarea coeficientului R_3 :

Situația existentă

$R_3 \text{ trans.} = 0,33$; $R_3 \text{ long.} = 0,48$; $-R_3 = 0,33$ - Clasa R_s I de risc seismic.

2.12. VERIFICĂRI LA STAREA LIMITĂ DE SERVICIU

Având în vedere încadrarea construcției în prevederile pct. 8.9 din P100-1/2013 în categoria *clădirilor simple din zidărie*, precum și clasa R_s IV de risc seismic s-a considerat că îndeplinirea condițiilor verificării la SLU conduce direct la respectarea criteriilor de la SLS.

2.13. SINTEZA EVALUĂRII

Construcția prezintă abateri față de prevederile în vigoare, în ceea ce privește gradul de îndeplinire al condițiilor minime de alcătuire seismică:

- lipsă elemente de confinare verticale de confinare și rigidizare din beton armat;
- pereți din zidărie de cărămidă plină presată, nearmată;
- lipsă saibă rigidă la nivelul planșeului de peste parter;
- sistem de fundare din beton simplu subdimensionat;
- șarpantă din lemn rotund și ecarisat cu secțiuni subdimensionate;

Lipsa elementelor verticale de confinare din beton armat, limitează parțial deplasările laterale sub acțiunea seismică asociată stării limită ultime, asigurând o marjă redusă de siguranță a deformației laterale a structurii față de cea corespunzătoare prăbușirii.

25

Infrastructura are o capacitate limitată de transmitere la teren a forțelor verticale și orizontale.

Având în vedere rezultatele evaluărilor calitative și cantitative, putem încadra construcția în situația existentă în clasa *Clasa de risc seismic R_s I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.*

2.14. PROPUNERI DE INTERVENȚII

Ținând cont de starea tehnică efectivă din teren, precum și de tema de proiectare transmisă de beneficiar, expertul propune următoarele lucrări de intervenții:

A. LUCRĂRI DE REPARAȚII:

a) Refacerea continuității zidăriei: după decopertarea integrală a tencuielilor interioare și exterioare, se vor investiga diafragmele de zidărie și acolo unde se remarcă fisuri ori crăpături cu deschidere $< 2\text{mm}$ se vor injecta manual cu rășini epoxidice iar cele cu deschidere $< 10\text{mm}$ cu lapte de ciment.

Pentru fracturi mai mari de 10mm se va utiliza rezidirea zonei cu blocuri de cărămidă de același tip sau betonarea cu microbeton fluid;

Refacerea continuității intersecțiilor diafragmelor de zidărie în dreptul coșurilor de fum realizate în grosimea pereților.

Se vor curăța traseele de funingine și se vor betona ori se va demola zidăria și se va rețese cu utilizarea unor blocuri de cărămidă similare;

b) Refacerea mortarului din rosturi pe zonele în care mortarul este degradat de acțiunea factorilor de mediu.

Operația implică scoaterea mortarului existent din rosturi pe o adâncime de $60\text{--}80\text{mm}$ și înlocuirea acestuia cu un mortar cu proprietăți mecanice superioare (min $M5$, 5N/mm^2), de tip var-ciment.

Compoziția mortarului va fi: 1 parte ciment Portland, 2 părți var pastă, 9 părți nisip.

c) Rețeserea zidăriei. Lucrările vor consta din înlocuirea elementelor de zidărie care prezintă fisuri cu deschideri mari de 10mm sau care sunt rupte/zdrobite.

Rețeserea se va realiza utilizând elemente de zidărie și mortar cu proprietăți cât mai apropiate de cele ale zidăriei originale, din punct de vedere al formei și dimensiunilor și

26

proprietăților mecanice de rezistență și deformabilitate. Rețeserea elementelor se va realiza în strepi, atât în planul peretelui cât și perpendicular pe acesta în cazul pereților cu grosime mare.

d) Rețeserea se va realiza și în cazul închiderii unor goluri sau umplerea nișelor din zidăria pereților. Eventualele goluri închise fără țeserea zidăriei, vor fi desfăcute și refăcute cu legături corespunzătoare. Pentru asigurarea conlucrării cu elementele existente se recomandă utilizarea straturilor subțiri de mortar pentru evitarea contracției și a deformațiilor verticale diferențiate.

e) Închiderile de goluri în pereții de zidărie existenți se vor realiza prin țesere, cu blocuri de cărămidă cu aceleași dimensiuni și solidarizați prin strepi de zidăria existentă.

f) Plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie. Desfacerea zidăriei deteriorate se va realiza cu grijă pentru a nu afecta zonele adiacente. Fețele cărămizilor care vor veni în contact cu betonul de umplutură se vor curăța de resturile de mortar prin frecare energetică cu peria de sârmă.

Înainte de turnarea betonului pe aceste fețe se aplică un strat de lapte de ciment cu adaos de aracet sau de rășini epoxidice pentru facilitarea aderenței.

Betonul turnat va avea rezistența copabilă cu a cărămizilor înlocuite ($C8/10$) și o lucrabilitate adecvată pentru a pătrunde în spațiile dintre cărămizi.

g) Investigarea elementelor din beton armat și eventualele degradări ale stratului de acoperire cu beton a armăturilor se vor remedia prin tencuire cu pastă sau mortar de ciment și repararea deteriorărilor de adâncime și suprafață mare, prin betonarea în exces a zonelor degradate – Conform C149-1987 - "INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND PROCEDEELE DE REMEDIERE A DEFECTELOR PENTRU ELEMENTELE DE BETON ȘI BETON ARMAT".

B. LUCRĂRI DE INTERVENȚII:

a) Cămășuirea fundațiilor, cu beton clasa minimă $C20/25$, armat cu o rețea de bare independente din $B500C$, dispuse la 20cm și solidarizate de corpul fundațiilor existente prin intermediul unor crosse 4 buc/mp , $B500C \text{ } \varnothing 10$. Crossele se vor dispune în găuri practicate cu mașina rotopercutantă și monolitizate cu lapte de ciment.

Se va dispune o centură la partea superioară a fundațiilor inserată parțial în elevația fundației și parțial în diafragma de zidărie, din beton armat clasa $C20/25$, cu secțiunea

27

minimă de $15 \times 25\text{cm}$, armată longitudinal cu bare $B500C$ și transversal cu etrieri $\varnothing 8\text{ B500C}$, dispuși la 20cm . Cămășuilele fundațiilor vor avea grosimea minimă de 10cm . Betonul va fi de consistență fluidă T4-5 și cu întăritori de priză pentru o punere în operă favorabilă, agregatul va fi în mod obligatoriu de sort $0-16\text{mm}$.

Important! Nu se vor decoperta fundațiile și nu se vor face intervenții pe tronsoane mai lungi de $2,0\text{m}$.

b) Refacerea plăcii suport pardoseală de la nivelul parterului. Se va dispune o centură la baza pereților, cu secțiunea minimă de $15 \times 25\text{cm}$, inserată parțial în perețele de zidărie, parțial în elevația fundațiilor, armată longitudinal cu bare $\varnothing 12\text{ B500C}$ și transversal cu etrieri $\varnothing 8\text{ B500C}$, dispuși la 20cm . Se va realiza o placă din beton armat, cu grosimea min. de 10cm . Armăturile din placa pardoseală se vor încadra în centurile de la baza pereților.

c) Bordarea golurilor nou create în diafragmele de zidărie cu elemente din beton armat clasa $C20/25$ – cu grosimea de 15cm , și lățimea egală cu perețele de zidărie, armate longitudinal cu bare $\varnothing 14\text{ B500C}$ și transversal cu etrieri $\varnothing 8\text{ B500C}$, la 20cm – procent minim de armare pe secțiune 1% . Legătura armăturii longitudinale cu zidăria se realizează prin intermediul agrafelor $\varnothing 12\text{ B500C}$, $2\text{ buc}/60\text{cm}$, introduse în gauri $\varnothing 16$ practicate în zidărie cu mașina rotopercutantă și monolitizate cu lapte de ciment.

d) Inserarea în zidărie de elemente verticale de beton armat, pe zonele de intersecții și spaleți, încadrate în centurile de la baza și capetele pereților; Lamelele de beton vor avea secțiunea minimă de $10 \times 100\text{cm}$ dispuse de o parte și de alta a pereților, conectate prin intermediul croselor din $Bst500s \text{ } \varnothing 14$.

e) Aplicarea de tencuieli armate pereților exteriori și interiori pe toată suprafața ambelor fețe. Se va utiliza mortarul $M100T$ (fără var) de 5cm grosime armat cu bare independente $\varnothing 6\text{ B37}/20\text{cm}$.

Armăturile din cămășuile se vor încadra în centurile de la baza pereților. La intersecții de ziduri, se vor dispune, din 6 în 6 asize, bare orizontale $\varnothing 12\text{ B500C}$ care traversează pereții transversali, prin orificii practicate în zidărie cu bormașina, pentru a asigura continuitatea și buna ancorare la capete a barelor orizontale.

Acestea se dispun pe fețele ambelor ziduri care se intersectează și se prelungesc dincolo de fețele zidurilor pe care le străbat, cu $60\text{--}80\text{cm}$. Plasele confecționate din $OB37$ cu $\varnothing 6\text{mm}$

28

și ochiuri de 20 cm, vor fi legate între ele cu conectori Ø8B500c ce străbat zidul prin găuri practicate pe toată grosimea acestuia, urmându-se dispunerea plaselor în mijlocul stratului de mortar prin distanțieri dispuși între bare și perete.

f) Armăturile din cămășuilei se vor încadra în centurile de la baza pereților.

g) Buiandrugiile existenței din lemn se vor înlocui cu elemente din beton armat cu o rezemare min. de 40 cm și o înălțime de min. 2 rânduri de cărămidă.

h) Desfacerea șarpantei și a planșeului de lemn existent.

i) Se vor executa centuri din beton armat la partea superioară a pereților. Centurile vor fi armate longitudinal cu bare Ø14 B500C și transversal cu etrieri Ø8 B500C, dispuși la 15cm. Armăturile din cămășuilei se vor încadra în centurile propuse pe capetele zidurilor.

j) Refacerea planșeului peste parter cu un planșeu din beton armat cu grosimea minimă de 15 cm. În cazul deschiderilor mari în care se impune dispunerea de grinzi transversale se vor introduce stâlpișori verticali în pereții de zidărie.

k) Refacerea șarpantei și a învelitorii. Se va pune accent pe conformarea șarpantei la prescripțiile privind încărcarea din zăpadă și vânt precum și la modul de calcul al secțiunilor de lemn conform NE 005-2022 - *Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn* și NE 019-2003 - *Calculul și alcătuirea structurilor de rezistență din lemn amplasate în zone seismice*.

Se vor utiliza numai secțiuni ecarisate, tratate ignifug și contra insectelor. Ancorarea elementelor față de structură se va executa temeinic, cu ancore mecanice, fermele vor fi contravântuite pe ambele direcții prin clești dubli și contrafișe duble, înclinate la 45°; fermele vor urmări dispunerea pereților și centurilor.

l) În cazul ridicării cotei streșinii se va dispune o centură din beton armat la partea superioară a aticului. Centurile vor fi armate longitudinal cu bare Ø14 B500C și transversal cu etrieri Ø8 B500C, dispuși la 15cm.

m) Întreaga masă lemnoasă a șarpantei se va ignifuga și proteja împotriva insectelor.

n) Elementele accesorii învelitorii – burlane – vor coborî până la nivelul trotuarului. Deasemenea se vor monta parazăpezi în vederea împiedicării căderilor masive de zăpadă de pe învelitoare.

o) Refacerea finisajelor și realizare lucrări de eficiență energetică, conform propunerilor

29

arhitecturale. Creșterea rezistenței termice prin termoizolarea anvelopei; Realizarea lucrărilor de termoizolare și eficiență energetică conform propunerilor auditului energetic. Elementele de placare se vor ancora prin ancoraje mecanice – min. 5 buc/mp.

p) Lucrările de izolații termice se vor proiecta și dimensiona conform C-107/0-02 – Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri și GP 123-2013 – Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.

q) Refacerea instalațiilor electrice, sanitare și termice.

r) Sistemizarea verticală a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare și dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre emisarul local.

Se vor executa trotuare perimetrale în grosime de 10cm, din beton simplu C20/25, peste un strat de pământ compactat cu maiul mecanic în straturi de 15-20cm și urmărindu-se obținerea unui grad de compactare de 96%, cu o pantă transversală de 2% și longitudinală de min. 0,5%. La interfața cu soclul se toarnă un cordon de bitum.

s) Realizarea de rosturi seismice între corpurile de clădire;

t) Se va utiliza beton armat clasa minimă C20/25 și armătură transversală și longitudinală minim Bst500s clasa C de ductilitate.

2.15. ETAPE GENERALE PROPUSE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:

1. Desfacerea pardoselilor existente, realizarea șlișurilor la baza pereților și a cămășuilelor de la nivelul fundațiilor.
2. Realizarea centurilor de la baza pereților cu dispunerea de mustăți pentru conectarea armăturilor din cămășuilei și realizarea plăcii suport pardoseală din beton armat;
3. Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare;
4. Repararea pereților de zidărie: injectări, plombări, rețeseri, etc.
5. Repararea elementelor degradate din beton armat;
6. Consolidarea pereților prin placare cu cămășuială armată;
7. Desfacerea planșeului de lemn și șarpantei;
8. Realizarea centurilor, grinzilor și planșeului de beton armat
9. Realizarea șarpantei și a învelitorii.
10. Sistemizarea amplasamentului.

30

3. CONCLUZII

1. ÎN SITUAȚIA EXISTENTĂ CLĂDIREA SE ÎNCADREAZĂ ÎN CLASA DE RISC SEISMIC $R_s I$.
2. ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, CLĂDIREA SE VA ÎNCADRA ÎN CLASA DE RISC SEISMIC R_{sIV} - din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.
3. PREZENTA EXPERTIZĂ VA FI COMPLETATĂ ȘI/SAU MODIFICATĂ FUNCȚIE DE SITUAȚIA EFECTIVĂ DIN TEREN LA DEMARAREA LUCRĂRILOR.
4. DETALIILE DE EXECUȚIE SE VOR PREZENTA LA FAZA DTAC, P.TH.-D.E. ȘI VOR FI AVIZATE DE EXPERTUL TEHNIC.
5. ORICE MODIFICARE A SOLUȚIILOR PROPUSE SE VA FACE NUMAI CU ACORDUL EXPERTULUI TEHNIC;
6. CONȘTRUCȚIA PREZINTĂ DEFICIENȚE MAJORE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ADAPTAREA LA CERINȚELE SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE, SĂNĂTATE, IGIENĂ ȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
7. AVÂND ÎN VEDERE AMPLOAREA ȘI VOLUMUL RIDICAT AL LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PROPUSE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII CLĂDIRII ÎN CLASA $R_s IV$, PUTEM APRECIA UN COST APROPIAT DE REALIZAREA UNEI CONȘTRUCȚII NOI;
8. ÎN URMA UNEI ANALIZE MULTICRITERIALE PRIVIND COSTURILE ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI SE POATE RECOMANDA DEMOLAREA CLĂDIRII ȘI REALIZAREA UNEI CONȘTRUCȚII NOI PROIECTATĂ, DIMENSIONATĂ ȘI ADAPTATĂ NOILOR NORMATIVE ÎN VIGOARE LA NIVELUL ANULUI 2025.

Expert tehnic atestat MDLPA,
ing. CĂTĂLIN TROFINOV

4. ANEXĂ FOTO



Foto 1

Foto 2



Foto 3

Foto 4




Foto 5

Foto 6




Foto 7

Foto 8



Foto 9

Foto 10



Foto 11

Foto 12




Foto 13

Foto 14



Foto 15

Foto 16




Foto 17

Foto 18




Foto 19

Foto 20

5. TEHNOLOGIA DE REALIZARE A REPARAȚIILOR PRIN INJECTAREA FISURILOR CU PASTĂ SAU LAPTE DE CIMENT

Consolidarea prin injectare urmărește restabilirea capacității portante a pereților din zidărie de piatră sau cărămidă, precum și a bolților, prin injectare cu pastă de ciment în volum, a fisurilor, a crăpăturilor și diferitelor zone slăbite, dacă este cazul.

Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul zidăriei sau pe traseul fisurii, a pastei sau laptelui de ciment cu lucrabilitate mare – sub presiune.

Pasta, pătrunzând prin golurile și discontinuitățile peretelui sau bolții, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent).

Injectarea cuprinde două categorii de operații:

- lucrări pregătitoare;
- injectarea propriu-zisă.

Lucrări pregătitoare

Succesiunea operațiilor pregătitoare este următoarea:

Decaparea, pe zone limitate sau pe traseul fisurilor, a tencuielilor vechi de pereți sau bolți, arce din zidărie de piatră sau cărămidă, curățând, pe cât posibil, și rosturile de suprafață, pe o adâncime de 0,6-1,2 cm, dacă tencuiala din aceste rosturi are tendința să se desprindă. Operațiunea se desfășoară manual, cu atenție deosebită, folosind șpaclul, dalta și ciocanul. Lucrul se desfășoară în condiții dificile, inclusiv la înălțime, pe schele. Molozul rezultat este evacuat la exterior;

Identificarea traseelor de fisuri și crăpături și măsurarea deschiderilor acestor;

Curățarea fisurilor și crăpăturilor din pereți și bolți, arce, în vederea injectării cu lapte de var-ciment, inclusiv a rosturilor superficiale.

Operațiunea se execută tot manual, atent, pe porțiuni mici, izolate, folosind scule corespunzătoare: scoabe, șpacluri, șpițuri. Rosturile superficiale, fisurile și crăpăturile se deschid, se îndepărtează zonele degradate, după care se suflă cu aer comprimat, pentru eliminarea prafului și mortarului măcinat ce afectează aderența cu materialul ce se injectează;

Executarea de țeseri sau plombări, în zonele de rupe sau cu crăpături mari, pentru a se evita scurgerea pastei de var-ciment care se injectează;

Crearea cu ajutorul rotopercutorului, echipat cu burghiu ϕ 16 mm a orificiilor pentru injectare, dispuse pe ambele fețe ale elementului (unde este posibil și la grosimi ale peretelui de peste 70 ... 90 cm), la distanțe de 50 - 70 cm pe toată suprafața peretelui și la 30 ... 60 cm în lungul fisurii sau crăpăturii. Orificiile de injectare au o adâncime care reprezintă 40-50% din grosimea elementului (în medie se execută circa 5 orificii pe m^2 , pe fiecare față a elementului);

În orificiile practicate se montează ștuțuri de injectare, din tuburi PVC, care pătrund pe o adâncime de cca. 5 cm și rămân în afara elementului min. 3 cm;

Se prepară manual un mortar de ciment, cu care se fixează ștuțurile din PVC;

Se execută un prim strat de tencuială - grundul - pentru a împiedica ieșirea pastei de ciment prin alte puncte decât ștuțurile de injectare din PVC.

Injectarea propriu-zisă

Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de var-ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apare în alt ștuț, care se obținează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2... 3 atm.

În ștuțuri se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

Pentru injectare se folosesc utilaje speciale:

- pompă de injectare;
- agitatorul deservit de un specialist, de înaltă calificare, și 4 muncitori necalificați.

Materialul de injectare

Principalele însușiri ale materialului folosit la injectare sunt:

- rezistență maximă la compresie;
- sedimentare redusă;
- fluiditate mare;
- rezistență îngheț - dezgheț repetat.

Caracteristici pastă de var-ciment – raport 1:1 ciment/var**Tipuri de ciment**

Pentru realizarea pastei de ciment se folosesc următoarele tipuri de ciment: II/AM - 32,5 R; II/BS - 32,5 R; IIA - 32,5 R, BSS.

Rezistența la compresie

Se determină în laborator pe cuburi cu latura de 7,0 cm sau 10 cm; valoarea minimă a acestei rezistențe trebuie să fie: 20 MPa la 7 zile de la confectionare și injectare; 31 MPa la 28 zile de la confectionare.

Factorul A/C

Pentru injectarea pereților din piatră sau cărămidă, după experiența proprie, dar luând în considerație și rezultatele raportate de laboratoarele, factorul A/C poate fi 0,75..1,0; pentru aceste paste, cu sau fără adaosuri, s-au obținut rezistențe la compresie de 11...30 MPa, valori comparabile cu cele prevăzute de normele românești, iar la întindere 0,64 ... 3,0 MPa.

Finețea de măcinare a cimentului

Este un factor esențial pentru obținerea unei bune penetrabilități. Astfel, rezultatele obținute evidențiază că cimenturile cu suprafață specifică Blaine superioară valorii de 3500 cm²/g sunt cele mai potrivite pentru injectările fine și foarte fine.

Astfel, dacă cimentul posedă o granulozitate bine definită, adică puține fracțiuni superioare la 0,80 μm și mai puțin de 12% granule superioare dimensiunii de 3 μm, pasta de ciment astfel obținută prezintă o injectabilitate similară polimerilor de injectare și deci pot fi utilizate cu succes la injectarea fisurilor fine și foarte fine, precum și a cavităților.

Sedimentarea

Sedimentarea pastei de ciment se datorează densității specifice a granulelor de clincher.

Ea durează 2 ... 6 ore și are drept consecință decantarea apei la suprafață și reducerea volumului materialului înainte de începerea proceselor chimice ce produc priza și întărirea acestuia. Sedimentarea este redusă în cazul în care apa de amestecare se limitează la cantitățile necesare hidratării granulelor de clincher. Cantitatea de apă decantată nu trebuie să depășească 2% din volumul materialului, la 3 ore de la amestecare.

Sedimentarea se determină prin măsurarea cantității de apă ce se separă din amestecul

37

de injectare, într-un cilindru gradat de sticlă cu capacitatea nominală de 500 ml.

După 2 ore (min.), dar nu înainte ca amestecul să fi căpătat consistența care să îl facă să rămână nemișcat (chiar la o înclinare a cilindrului de 30°), cantitatea de apă separată se măsoară exact. Pentru un amestec cu fluiditatea de 35...25 sec., cantitatea de apă nu trebuie să depășească 10 ml.

Fluiditatea

Permite o bună penetrabilitate a amestecului prin goluri, fisuri ori alte discontinuități. Fluiditatea se măsoară cu pâlnia etalon; timpul de scurgere trebuie să fie 18... 25 sec.

Poziția ștuțurilor

Pentru realizarea unei injectări eficiente, se stabilește împreună cu Proiectantul consolidării poziția ștuțurilor de injectare pe toată suprafața pereților.

Concluzii

Materialul sub formă de pastă de var-ciment, introdus sub presiune (1...3 atm), având caracteristicile descrise anterior, penetrează zidăria, dislocând golurile și mortarul degradat, astfel că monolitismul este asigurat, desigur în condiții superioare celei inițiale, dat fiind caracteristicile noii matrice.

6. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A TENCUIELOR ARMATE

Placarea tencuielilor armate se aplică pe una sau pe ambele fețe ale pereților în vederea sporirii rezistenței panourilor de zidărie, după realizarea lucrărilor de injectări și reparații.

Etapele de realizare a lucrărilor:

- Desfăcerea tencuielii pe fețele corespunzătoare ale pereților și adâncirea cu 10 mm a rosturilor zidăriei, cu dalta și ciocanul;
- Curățarea suprafeței de resturi de praf, suflarea cu aer comprimat și umezirea cărămidă, prin spălare cu jet de apă sub presiune;
- Aplicarea unui strat de mortar în rosturi și pe toată suprafața zidăriei cu o grosimea de 5...10 mm;
- Crearea găurilor în zidărie, cu mașina rotopercutantă, pentru introducerea conectorilor (min. 5 buc/m²);
- Montarea plasei de consolidare și înglobarea ei în stratul de mortar;
- Aplicarea stratului de mortar de consolidare;

38

7. TEHNOLOGIA DE REFACEREA MORTARULUI DIN ROSTURI:

Operația implică scoaterea mortarului existent din rosturi pe o adâncime de 60÷80 mm și înlocuirea acestuia cu un mortar cu proprietăți mecanice superioare.

Rezistența mortarului de înlocuire va fi minimum M5 (5 N/mm²) și va fi de tip ciment - var pentru asigurarea unei comportări mai puțin fragile decât cea a mortarelor care conțin numai ciment.

Rezistența mortarului nou trebuie să fie inferioară rezistenței cărămidizilor existente pentru a se evita concentrarea eforturilor și ruperea zidăriei prin cedarea cărămidizilor în zona de parament unde s-a introdus mortarul nou.

Compoziția mortarului de înlocuire: 1:1:6 - 1 parte ciment Portland, 1 parte var pasta, 6 parti nisip.

Expert tehnic atestat MDLAP

Ing. Cătălin Trofinov

14	15
----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Company Name

100

EXISTENCE

id	category	name
1	category 1	name 1
2	category 2	name 2
3	category 3	name 3
4	category 4	name 4
5	category 5	name 5
6	category 6	name 6
7	category 7	name 7
8	category 8	name 8
9	category 9	name 9
10	category 10	name 10
11	category 11	name 11
12	category 12	name 12
13	category 13	name 13
14	category 14	name 14
15	category 15	name 15
16	category 16	name 16
17	category 17	name 17
18	category 18	name 18
19	category 19	name 19
20	category 20	name 20
21	category 21	name 21
22	category 22	name 22
23	category 23	name 23
24	category 24	name 24
25	category 25	name 25
26	category 26	name 26
27	category 27	name 27
28	category 28	name 28
29	category 29	name 29
30	category 30	name 30
31	category 31	name 31
32	category 32	name 32
33	category 33	name 33
34	category 34	name 34
35	category 35	name 35
36	category 36	name 36
37	category 37	name 37
38	category 38	name 38
39	category 39	name 39
40	category 40	name 40
41	category 41	name 41
42	category 42	name 42
43	category 43	name 43
44	category 44	name 44
45	category 45	name 45
46	category 46	name 46
47	category 47	name 47
48	category 48	name 48
49	category 49	name 49
50	category 50	name 50
51	category 51	name 51
52	category 52	name 52
53	category 53	name 53
54	category 54	name 54
55	category 55	name 55
56	category 56	name 56
57	category 57	name 57
58	category 58	name 58
59	category 59	name 59
60	category 60	name 60
61	category 61	name 61
62	category 62	name 62
63	category 63	name 63
64	category 64	name 64
65	category 65	name 65
66	category 66	name 66
67	category 67	name 67
68	category 68	name 68
69	category 69	name 69
70	category 70	name 70
71	category 71	name 71
72	category 72	name 72
73	category 73	name 73
74	category 74	name 74
75	category 75	name 75
76	category 76	name 76
77	category 77	name 77
78	category 78	name 78
79	category 79	name 79
80	category 80	name 80
81	category 81	name 81
82	category 82	name 82
83	category 83	name 83
84	category 84	name 84
85	category 85	name 85
86	category 86	name 86
87	category 87	name 87
88	category 88	name 88
89	category 89	name 89
90	category 90	name 90
91	category 91	name 91
92	category 92	name 92
93	category 93	name 93
94	category 94	name 94
95	category 95	name 95
96	category 96	name 96
97	category 97	name 97
98	category 98	name 98
99	category 99	name 99
100	category 100	name 100

1998

2

7.

1

100

P-
S-

200367

785202

Ordinul 4283/2024 pentru aprobarea procedurilor privind elaborarea avizelor conforme pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ prevăzute la art. 146 alin. (7) și (8) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și condițiile necesare acordării acestora

Ordinul 4283/2024 din 2024.04.18 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 18 Aprilie 2024 An

Intră în vigoare: 18 Aprilie 2024 An

Ordinul 4283/2024 pentru aprobarea procedurilor privind elaborarea avizelor conforme pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ prevăzute la art. 146 alin. (7) și (8) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și condițiile necesare acordării acestora

Data act: 16-apr-2024

Emitent: Ministerul Educației

În baza prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Procedura privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Se aprobă Procedura privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (8) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinației terenului folosit de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și a spațiilor/clădirilor în care nu se mai desfășoară activități didactice, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, precum și condițiile necesare acordării acestuia, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3

Direcția generală dezvoltare patrimoniu din cadrul Ministerului Educației și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

ANEXA nr. 1:

PROCEDURĂ privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia

ANEXA nr. 2:

PROCEDURĂ privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (8) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinației terenului folosit de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și a spațiilor/clădirilor în care nu se mai desfășoară activități didactice, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, precum și condițiile necesare acordării acestuia

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 19 aprilie 2024

**Procedura din 2024 privind elaborarea avizului conform,
prevăzut la art. 146 alin. (7) din Legea învățământului
preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinației
bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar
de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia**

Procedura din 2024 din 2024.04.18 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 18 Aprilie 2024
An

Intră în vigoare: 18 Aprilie 2024 An



**Procedura din 2024 privind elaborarea avizului conform,
prevăzut la art. 146 alin. (7) din Legea învățământului
preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinației
bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de
stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia**

Data act: 16-apr-2024

Emitent: Ministerul Educatiei

Art. 1

Prin prezenta procedură se reglementează elaborarea, condițiile și documentele care stau la baza emiterii avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 2

Avizul conform al ministrului educației pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat se emite la solicitarea autorităților administrației publice locale/județene pentru imobilele aflate în administrarea acestora.

Art. 3

Avizul conform al ministrului educației pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat, compusă din terenuri, clădiri cu destinația de săli de clasă, săli de sport, laboratoare, cabinete, biblioteci, ateliere, cantine, cămine, grupuri sanitare, anexe, magazine, centrale termice, precum și alte asemenea spații/imobile, se emite ținând cont de următoarele aspecte:

- a) în imobilele/spațiile pentru care se solicită schimbarea destinației nu se mai desfășoară activități de învățământ, respectiv proces didactic sau alte activități adiacente acestuia, sau acestea au fost restrânse și nu există perspectiva creșterii efectivului populației școlare;
- b) imobilele/spațiile respective pot fi folosite în vederea funcționării altor instituții în care se desfășoară activitate de educație extrașcolară;

- c) imobilele/spațiile pot fi folosite în vederea funcționării altor instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean;
- d) imobilele/spațiile pot fi folosite în vederea funcționării unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică;
- e) imobilele/spațiile pot fi folosite pentru desfășurarea altor activități care contribuie la dezvoltarea comunității locale, definite ca atare de către consiliul local/consiliul județean, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare specifice domeniului de activitate, și care nu afectează, după caz, atât activitatea didactică, cât și revenirea la destinația inițială;
- f) imobilele/spațiile pentru care se solicită schimbarea destinației nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată.

Art. 4

Schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat se va face pe o perioadă determinată, în funcție de felul activității desfășurate, după cum urmează:

- a) maximum 25 de ani pentru alte instituții/unități de învățământ preuniversitar/universitar de stat;
- b) maximum 20 de ani pentru activități de utilitate publică, așa cum sunt definite de lege;
- c) maximum 10 ani pentru activități de educație școlară/extrașcolară desfășurate de către alte unități/instituții de învățământ privat;
- d) maximum 10 ani pentru activități desfășurate de către alte instituții publice;
- e) maximum 10 ani pentru activități desfășurate de către instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean;
- f) maximum 5 ani pentru desfășurarea altor activități, cu excepția cazului în care se accesează fonduri structurale pentru modernizarea și dotarea imobilului, caz în care schimbarea de destinație se va face pentru o perioadă echivalentă cu perioada de eligibilitate prevăzută în ghidul solicitantului.

Art. 5

După expirarea perioadei de schimbare de destinație, imobilele vor reveni la destinația inițială - spațiu de învățământ, respectiv pentru desfășurarea procesului didactic sau a altor activități adiacente acestuia - și se vor afla într-o stare tehnică cel puțin similară cu cea din momentul schimbării destinației.

Art. 6

În cazul demolării construcțiilor existente, schimbarea de destinație a imobilului se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al localității, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat.

Art. 7

Solicitarea emiterii avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat va fi însoțită de următoarele documente:

- a) hotărârea consiliului local/consiliului județean prin care se propune schimbarea destinației unui imobil, construcție și/sau teren, sau a unei părți din imobil, care se încadrează în una dintre situațiile sus-menționate. În cazul în care se intenționează ca imobilul, construcție și/sau teren, sau o parte din imobil să fie închiriat, așa cum este precizat și la art. 146 alin. (15) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, în hotărâre se va menționa că după emiterea avizului conform de către ministrul educației pentru schimbarea destinației acesta va fi închiriat pentru desfășurarea unor activități care contribuie la dezvoltarea comunității locale și care nu influențează negativ activitatea didactică, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. În cazul în care se intenționează demolarea/demolarea parțială a clădirii, în hotărâre se va menționa că

- schimbarea destinației se va face în vederea demolării clădirii, iar terenul rămas liber după demolare va rămâne în baza materială a unității de învățământ preuniversitar de stat;
- b) acordul consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București;
- c) acordul consiliului de administrație al unității de învățământ;
- d) extras de carte funciară, actualizat, sau extras din inventarul centralizat al bunurilor care fac parte din domeniul public al localității pe raza căreia se află unitatea de învățământ, aferent imobilului pentru care se propune schimbarea destinației, inventar aprobat prin hotărâre de consiliul local și avizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA);
- e) caracteristicile tehnice ale imobilului - construcții și teren aferent, construcții, teren, respectiv anul în care a fost edificată construcția, regim de înălțime, suprafață construită, suprafață desfășurată, suprafață totală de teren;
- f) plan de situație și plan de amplasament, planuri din care să reiasă delimitarea spațiului pentru care se solicită schimbarea destinației de restul imobilului/spațiului în care se desfășoară activitate didactică și căile de acces separate, astfel încât să fie respectată legislația în vigoare;
- g) fotografii ale construcțiilor și expertiza tehnică a clădirii, întocmită de un expert MDLPA cu cel mult 2 ani înainte de momentul transmiterii solicitării, în cazul în care se solicită schimbarea destinației clădirii, în vederea demolării, și din care să reiasă necesitatea și oportunitatea demolării;
- h) memoriu justificativ detaliat, asumat de către autoritățile administrației publice locale, care să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- necesitatea sau oportunitatea schimbării destinației;
 - măsurile care se vor lua astfel încât activitatea didactică să nu fie influențată negativ;
 - descrierea stării tehnice a clădirii;
 - dacă sunt solicitări ale altor unități din sfera învățământului pentru spațiul respectiv;
 - din ce an nu se mai desfășoară proces de învățământ;
 - unde au fost mutați elevii/preșcolarii care își desfășurau activitatea în aceste spații;
 - cum se desfășoară procesul de învățământ la nivelul unității de învățământ care a preluat efectivele și grupele de copii/elevi;
 - tipul activităților care urmează să se desfășoare și cum contribuie acestea la dezvoltarea comunității locale;
 - alte informații suplimentare în vederea susținerii propunerii de schimbare a destinației etc.

Art. 8

Etapele procedurii de elaborare a avizului conform sunt următoarele:

- a) autoritățile administrației publice locale/județene solicită, printr-o adresă transmisă Ministerului Educației, emiterea avizului conform pentru schimbarea destinației unui imobil/spațiu dintr-un imobil. Adresa va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 7;
- b) în cazul în care direcția de specialitate constată că documentația este incompletă, se solicită, în maximum 30 de zile, completări/clarificări necesare analizării din punct de vedere tehnic;
- c) autoritățile administrației publice locale/județene au obligația să transmită clarificări și completări în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării transmise de către Ministerul Educației. În caz contrar, Ministerul Educației va restitui întreaga documentație neavizată;
- d) după primirea tuturor clarificărilor/documentelor solicitate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și verificarea acestora se elaborează proiectul avizului conform care, împreună cu documentația, se supune aprobării conducerii Ministerului Educației;
- e) respingerea solicitării și returnarea documentației se pot face dacă nu sunt respectate prevederile art. 3;

f) avizul conform sau adresa de respingere a solicitării se emite în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării autorității administrației publice locale/județene.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 19 aprilie 2024

**ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
PRIMAR**



REFERAT DE APROBARE

Văzând documentația privind **aprobarea Raportului de expertiză tehnică pentru imobilul înscris în CF 79463 în vederea realizării obiectivului de investiții "Construire și dotare școală gimnazială în localitatea Cătămărești-Deal, comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani",** inițiez proiectul de hotărâre pentru aprobare în forma prezentată.

**PRIMAR,
DUMITRU- 'ERGINEL GIREADĂ**



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de expertiză tehnică pentru imobilul înscris
în CF 79463 în vederea realizării obiectivului de investiții "Construire și
dotare școală gimnazială în localitatea Cătămărești-Deal, comunei Mihai
Eminescu, județul Botoșani"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani,
întrunit în ședința din data **28.02.2025**,

Luând în considerare:

- referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei înregistrat sub nr. 2455/27.02.2025,
- referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul de hotărâre,
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic,
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile:

- O.U.G. nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții "Școli sigure și sănătoase",
- art. 7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții "Școli sigure și sănătoase" aprobate prin Ordinul nr. 422/2023,
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate,
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a) ale aceluiași art. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1). Se aprobă Raportul de expertiză tehnică nr. 18/2025 pentru imobilul înscris în CF 79463 – Clădire Școală gimnazială nr. 1 Cătămărești-Deal - în vederea

realizării obiectivului de investiții **"Construire și dotare școală gimnazială în localitatea Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani"** prin M.D.P.L.A, programul "Școli sigure și sănătoase", prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul supus expertizării se încadrează în clasa de risc seismic RS I conform Raportului de expertiză tehnică nr. 18/2025 întocmit de expert tehnic MDPLA, ing. Trofinov Cătălin, proiectant general S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT SRL.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Botoșani în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
DUMITRU-VERGINEL GIREADĂ**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU**

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

conform P100/3-2019 – COD DE PROIECTARE SEISMICĂ – PARTEA III -

PREVEDERI PENTRU EVALUAREA SEISMICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE asupra:

IMOBIL SITUAT ÎN COMUNA MIHAI EMINESCU, SAT CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL

STR. MIHAI EMINESCU NR. 66, JUDEȚUL BOTOȘANI pentru: "CONSTRUIRE ȘI

DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL,

COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI"

Proiect nr. 18/2025



BENEFICIAR:	COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI
PROIECTANT GENERAL:	S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE:	S.C. TROCON S.R.L.
EXPERT TEHNIC MDLPA nr. BME 12662 – nr. registru 18/2025	ING. TROFINOV N. CĂTĂLIN

Expert tehnic atestat MDLPA

ING. TROFINOV CĂTĂLIN

BORDEROU - Conținutul raportului de expertiză, conform l. 8.2 din
P100/3-2019 pentru evaluarea seismică a clădirilor existente

1. DATE PRIVIND EXPERTIZĂ	2
1.1. PAGINĂ DE TITLU ȘI SERIA	2
1.2. COPIE DUPĂ ALTE DOCUMENTE AL EXPERTULUI TEHNIC	2
1.3. RAPORT SINTEZIC	2
2. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ	5
2.1. SCOPUL EXPERTIZEI	5
2.2. REGLEMENTĂRI TEHNICE	6
2.2.1. Cadrul legal	6
2.2.2. Prescripții tehnice în vigoare la data întocmirii expertizei	6
2.3. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNȚOCMIREA EXPERTIZEI	8
2.4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE	8
2.5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI	8
2.5.1. Condiții topografice	8
2.5.2. Caracteristici amplasament. Condiții geotehnice	8
2.5.3. Condiții seismice și zonare acțiuni	9
2.5.4. Încadrarea clădirii în categorii și clase de importanță	10
2.6. DESCRIEREA CLĂDIRII	11
2.6.1. Avarii, degradări	12
2.6.2. Seisme suportate	12
2.6.3. Materiale	16
2.7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE	18
2.8. METODOLOGIA DE EVALUARE	20
2.9. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE SEISMICĂ R ₁	23
2.10. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALĂ R ₂	23
2.11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R ₃	24
2.12. VERIFICĂRI LA STAREA LIMITĂ DE SERVICIU	25
2.13. SINTEZA EVALUĂRII	25
2.14. PROPUNERI DE INTERVENȚII	26
2.15. ETAPE GENERALE PROPUSE DE REALIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII	30
3. CONCLUZII	31
4. ANEXĂ FOTO	32
5. TEHNOLOGIA DE REALIZARE A REPARAȚIILOR PRIN INJECTAREA FISURILOR CU PASTĂ DE VAR-CIMENT	35
6. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A TENCUIELILOR ARMATE	38
7. TEHNOLOGIA DE REFACEREA MORTARULUI DIN ROSTURI	39
8. BREVIAR DE CALCUL	
9. PIESE DESENATE	
La întocmirea prezentei documentații s-au utilizat:	
1. Sistem de operare - WINDOWS 10 Professional - Licență	Microsoft Corporation
2. Tehnoredactare - Microsoft Office Professional Plus 2013 - Licență	Isango GmbH & Co. KG
3. Parte desenată - ZWCAD 2018 Profesional - Licență: 480_Zwcad218	ZWCAD Software Corporation

2

1.3. RAPORT SINTEZIC

Denumire lucrări:	EXPERTIZĂ TEHNICĂ: CONSTRUIRE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI		
Scopul expertizei:	Evaluare a stării tehnice și a gradului de asigurare seismică a clădirii existente în vederea fundamentării deciziilor de realizare a investiției.		
Data expertizei:	ianuarie 2025		
Expert tehnic:	ING. TROFINOV N. CĂTĂLIN	Legitimăție	BME 12662
Adresă:	COMUNA MIHAI EMINESCU, SAT CĂTĂMĂRĂȘTI-DEAL STR. MIHAI EMINESCU NR. 66, JUDEȚUL BOTOȘANI		
Categoria de importanță (HG 766/1997):	C – normală;		
Clasa de importanță (P100-1):	Clasa II – școli, licee, [...], cu o capacitate de peste 250 de persoane în aria totală expusă		
Anul construirii:	= 1971 (2018-2020 - extinderi ulterioare)		
Funcțiunea clădirii:	Școală Gimnazială;		
Înălțimea suprapterană totală:	+ 6,20 m	Număr de niveluri:	1 (parter);
Suprafața construită:	= 688 mp	Suprafața utilă:	= 573 mp;
Sistem structural:	Corpul inițial: Pereți din zidărie de cărămidă plină presată, cu grosimea de 30 cm, fără elemente de confinare din beton armat, planșeu din grinzi de lemn cu umplutură de pământ și resturi de materiale de construcții, fundații continue din beton sub pereți de zidărie, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă profilată; Sistemul de fundare este realizat din beton simplu, cu o cotă de fundare de 140 m de la CTN, încadrat în stratul de praf argilos. Extinderile ulterioare sunt realizate din zidărie GV și BCA, confinată cu elemente de beton armat, planșee de beton armat, fundații continue sub pereți din zidărie. Șarpanta este comună corpurilor de clădire. Nu există rosturi evidențiate între corpurile de clădire.		
Componente nestructurale:	Pereți de compartimentare din zidărie de cărămidă;		
Acțiunea seismică (prob. de depășire în 50 ani)	SLS: 70%	ULS:	20%
Verificarea la starea limită ultimă:	Corp Școală		
Metodologia de evaluare (P100-3)	1 2 3		
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R ₁ :	63		
Gradul de afectare structurală, R ₂ :	80		
Gradul de asigurare structurală seismică, R ₃ :	33		
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, R:	I II III IV		
Descrierea clasei de risc seismic:	Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.		
Verificarea la Starea Limită de serviciu:	Având în vedere încadrarea construcției în prevederile pct. 8.9 din P100-1/2013 în categoria clădirilor simple din zidărie s-a considerat că îndeplinirea condițiilor verificării la SLS conduce direct la respectarea criteriilor de la SLS.		

3

PROIECTARE CONSTRUCTIVĂ									
Concluzii:	Construcția prezintă abateri față de prevederile în vigoare, în ceea ce privește gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică: • lipsă elemente de confinare verticale de rigidizare din beton armat; • pereți din zidărie de cărămidă plină presată, nearmată; • lipsă șaibă rigidă la nivelul planșeului de peste parter; • sistem de fundare din beton simplu subdimensionat; • șarpantă din lemn de foioase, cu secțiuni rotunde și parțial ecarisate, subdimensionată;								
	Lucrările de consolidare propuse sunt în conformitate cu cap. 3.3 (5) din P100/3-2019 privind încadrarea în clasa de risc seismic Rs IV. Necesitatea lucrărilor de intervenție structurală: • Consolidarea și cămășuirea sistemului de fundare; • Refacere placa suport pardoseală – inserarea de centuri la baza pereților, la nivelul plăcii suport pardoseală; • Reparații pereți de zidărie: refacere mortar din rosturi, rețesere/plombare cu beton a golurilor din zidărie, injectare cu rășini epoxidice a fisurilor sub 2 mm și cu mortar de ciment/va a fisurilor cu deschiderea mai mare, placarea cu tencuie armare a fisurilor mai mari și aflate la nivelul buiandrugilor și șpaletelor dintre ferestre; • Inserarea de elemente verticale de confinare din beton armat; • Consolidarea pereților prin aplicarea de tencuie armare; • Disponerea unui sistem de centuri și grinzi pe capetele zidurilor și realizarea unui planșeu din beton armat; • Refacerea șarpantei și a învelitorii; • Realizarea de rosturi seismice între corpurile de clădire; • Refacerea finisajelor și instalațiilor; • Realizare lucrări de eficientizare energetică; • Adaptarea spațiilor pentru activitate preșcolară. Extinderea clădirii în vederea asigurării spațiilor necesare activității învățământului adaptate numărului de elevi.								
	Construcția prezintă deficiențe în ceea ce privește adaptarea la cerințele siguranței în exploatare și de protecție împotriva incendiilor. În urma unei analize multicriteriale privind costurile și oportunitatea investiției se poate recomanda și demolarea clădirii și realizarea unei construcții noi proiectată, dimensionată și adaptată noilor normative în vigoare la nivelul anului 2025.								
	Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, R:								
	I	II	III	IV	V	VI	VI	VI	VI

Expert tehnic atestat MDLPA
Ing. Cătălin Trofinov

4

2. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ**2.1. SCOPUL EXPERTIZEI**

La solicitarea proiectantului generat: S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT S.R.L., subsemnatul Ing. Cătălin N. TROFINOV – expert tehnic atestat MDLPA, am procedat la analiza situației pe teren în vederea stabilirii stării structurii de rezistență și a gradului de asigurare seismică a imobilului din comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăști-Deal, str. Mihai Eminescu nr. 66, județul Botoșani – Școala Gimnazială nr. 1 – Cătămărăști Deal.

Raportul de expertiză este întocmit în baza certificatului de urbanism nr. 280/15.11.2024 și a temei de proiectare și își propune, ca pe baza identificării sistemului structural, a degradărilor structurale existente și proprietăților materialelor de construcție, să determine gradul de asigurare la acțiuni seismice a imobilului.

În acest scop, pentru verificările asupra structurii se vor utiliza prevederile Normativelor: CR6-2013, P100/1-2013 și P100/3 – 2019 iar pentru fundații cele ale prevederilor cuprinse în normativul NP 112-2014.

Prezentul raport de expertiză s-a întocmit în baza *Normativului P100/3-2019 – Cod de proiectare seismică – partea III – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente* coroborat cu recomandărilor *Îndrumătorului C254-2017 privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală: "rezistență mecanică și stabilitate"*.

Amsablul construcției are o suprafață construită $S_c = 688$ mp, o suprafață utilă de $S_u = 573$ mp, un regim de înălțime parter, construită în jurul anului 1971, cu extinderi ulterioare la nivelul anilor 2018-2020.

Prezenta expertiză are o valabilitate de 3 ani de zile, cu excepția modificării situației din teren sau a reglementărilor tehnice conexe.

Conform cap. 3.3 (5) din P100/3-2019 – "În cazul clădirilor aparținând integral domeniului public sau privat al statului sau unităților administrativ teritoriale, la care lucrările de intervenții sunt însoțite de reparații capitale, tipul și anvergura lucrărilor de intervenție se stabilesc astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poată fi încadrată în clasa de risc seismic RS IV".

Expertizarea clădirilor existente urmărește să stabilească, cu un grad adecvat de încredere, în ce măsură acestea satisfac cerințele fundamentale utilizate la proiectarea construcțiilor noi.

Exprimarea sintetică a susceptibilității avarierii seismice a unei clădiri existente la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător S.L.U., se face prin încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic.

În cazul clădirilor existente este permisă asigurarea cerințelor fundamentale definite în P100-1 pentru mișcări seismice de intensitate mai redusă decât cele considerate la proiectarea clădirilor noi, corespunzătoare unor probabilități mai mari de depășire în 50 de ani decât cutremurul de proiectare

2.2. REGLEMENTĂRI TEHNICE**2.2.1. Cadru legal**

Prezenta expertiză tehnică a elaborată în baza următoarelor legi:

- O.G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
- H.G. nr. 644/30.05.1990 completare la Legea 8/1977, privind reducerea riscului de avariere a construcțiilor afectate de seismele din perioada 1940-1990.
- Legea nr. 10/1995 (cu completările ulterioare) privind calitatea în construcții;
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
- O.G. nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr. 72/1998 privind aprobarea O.G. nr.67/1997 pentru modificarea completarea O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

Aceste legi, ordonanțe și normative au fost elaborate după distrugătorul seism din 04.03.1977 care a produs enorme pagube materiale (mii de clădiri distruse parțial sau total) dar mai ales imense pierderi umane (peste 1100 morți).

În zonele afectate de seismul din 1977 s-au prăbușit sau avariat grav 33000 de locuințe clădiri, au căzut câteva zeci de castele de apă (structuri fără rezervă de rezistență).

2.2.2. Prescripții tehnice în vigoare la data întocmirii expertizei

- Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;
- CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR 1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
- CR 2-1-1.1 – Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat;
- CR 6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.
- P 100-3/2019 – Cod de proiectare seismică, partea a III-a, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
- NP 005-2022 – Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn;
- NP 007-97 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;
- NP 019-1997 – Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor din lemn;
- NP 042-2000 – Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor metalice și a îmbinării acestora
- NP 112 – 2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.
- NE 012/1-2022 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1 – Producerea betonului.
- NE 012/2-2022 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 – Executarea lucrărilor din beton.
- C 169-1988 – Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale;
- SR EN 1991-1-1 – Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.
- SR EN 1991 – pr. NA - Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională.
- SR EN 1992-1-1 – Eurocode 2. Proiectarea construcțiilor din beton.
- SR EN 1996-1-1-2006-NB – Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidărie. Anexa națională.
- SR EN 1995-1-1 – Eurocode 5. Proiectarea structurilor de lemn.

- SR EN 1995-1-1/NB – Eurocode 5. Proiectarea structurilor de lemn. Anexa națională.
- ST 009-2005 – Specificație tehnică privind cerințe și criterii de performanță pentru produse din oțel utilizate ca armături în structuri din beton;

2.3. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI

Pentru realizarea raportului de expertiză s-au desfășurat următoarele activități:

- Inspecția vizuală detaliată a construcției și relevarea fotografică;
 - Inspecția elementelor structurale și relevarea clădirii;
 - Întocmire studiu geotehnic;
 - Calcul structural în varianta existentă.
- 2.4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE**
- Pentru întocmirea raportului de expertiză s-au analizat:
- Certificat de Urbanism nr. 280/15.11.2024;
 - Relevu de arhitectură pentru clădirea analizată;
 - Informații culese din cadrul inspecției vizuale la exteriorul și interiorul clădirii;
 - Studiul geotehnic.
 - Tema de proiectare transmisă de beneficiar;

2.5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI**2.5.1 Condiții topografice**

Terenul se află în comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăști-Deal, str. Mihai Eminescu nr. 66, județul Botoșani.

Teren și construcții situate în intravilanul teritoriului administrativ al comunei Mihai Eminescu, conform PUG aprobat prin HCL nr. 181/23.12.2021.

Imobilul nu este inclus în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii în zona de protecție a acestora.

Categoria de folosință – curți – construcții.

Conform PUG aprobat, parcela 10 se află în UTR 2.a – Instituții publice și servicii cu regim de înălțime P, P+1E, P+2E, P+2E+M niveluri, sunt permisiuni de realizări de construire, întreținere, renovare, modernizare, la nivelul fondului construit existent, cu respectarea aliniamentelor impuse de profilul transversal al străzilor.

2.5.2. Caracteristici amplasament. Condiții geotehnice

Din punct de vedere geo-morfologic localitatea Cătămărăști-Deal se găsește în partea vestică a Câmpiei Moldovei – în depresiunea Botoșani - Dorohoi la contactul cu dealurile Siretului, este regiunea cea mai joasă cu doar 173 metri altitudine absolută.

Relieful este influențat expunerea versanților față de circulația generală a atmosferei, de orientarea culoarelor de vale, de energia de relief și fragmentarea orizontală ce introduce diferențieri importante în climatul zonei studiate.

Formele de relief nu prezintă o pondere importantă prin altitudine, grad de înclinare și fragmentare, de aici rezultă faptul că modificările aduse climei nu se ridică la un nivel major.

Comuna Mihai Eminescu este situată în contactul dintre Depresiunea Botoșani – Dorohoi și zona dealurilor vestice, în zona prelungită a podișului Sucevei la limita de contact cu Câmpia Moldovei între cursurile celor două mari râuri – Siretul la Vest și Prutul la Est.

Clima comunei are un caracter continental, cu veri scurte și nu prea calde, toamna și iarna prezentând umidități ridicate. Temperatura medie anuală este de 8,6 °C, sub media pe țară, ceea ce integrează acest spațiu în zona temperat excesivă a țării. Substratul geologic aparține în întregime sarmațianului inferior și este construit din depozite argilo – nisipoase.

În partea superioară a dealurilor și platourilor interfluviale aceste depozite sunt transformate în pături leosoide, datorită procesului de solidificare, iar pe trasee întâlnim formațiuni aluvionare de vârstă cuaternară.

În cadrul teritoriului ocupat relieful este format din platouri joase, versanți și văi. Platourile au altitudini cuprinse între 100 și 400 de m, orientate NV-SE iar versanții ce mărginesc platourile au înclinări cuprinse între 5 și 20%.

Văile sunt înguste și alungite, cu deschideri și înclinații spre partea deschisă, restul privind forme de mezorelief și microrelief cum ar fi: canale de orientare într-o singură direcție, păduri pitice, depresiuni închise în diferite dimensiuni, ravene, alunecări etc.

Aceste forme de relief dau reliefului un aspect fragmentat, îngreunând efectuarea lucrărilor mecanizate pe centre de nivel.

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un strat de praf argilos galben, plastic vârtos.

Fundațiile construcției sunt de tipul tălpilor continui din beton simplu și armat, cu o cotă maximă de fundare este de -1,40m față de cota trotuarului.

9

Presiunea caracteristică ce definește portanța stratului de fundare, la cota de fundare se consideră: $p_{st} = 130 \text{ kPa}$.

Stratificația existentă pe maplasament

- 0,00–1,40 m – strat vegetal și umplutură de pământ cu caracteristici geotehnice reduse;
- 1,40–3,00 m – praf argilos, plastic vârtos, cu plasticitate redusă. (cl.Si.);
- 3,00–6,0 m – argilă prăfoasă, plastic consistentă, cu plasticitate medie. (si.Cl.);

Apa subterană a fost interceptată pe adâncimea forată la cota 2,60-2,80m față de cota gurii forajului.

2.5.3. Condiții seismice și zonare acțiuni

Sub aspect geologic-tectonic, geomorfologic și climato-mineralogic, zona studiată se află în condițiile specifice județului Botoșani, găsindu-se sub influența cutremurelor de tip „moldavice” ce au epicentrul în zona Vrancei.

Județul Botoșani este situat în apropiere de fractura care trece pe lângă localitățile Ibănești – Borzești – Todireni (cca. 20 km).

Din această structură rezultă o zonă cu stabilitate mare pe plan local, dar labilă prin influența mișcărilor seismice provocate de epicentre mai îndepărtate. În județul Botoșani, de-a lungul timpului, au avut loc o serie de seisme locale, care nu au avut intensitate mai mare de gradul 4 (așa numite „cutremure moldavice”).

Între 1893 – 1916 au avut loc 3 cutremure locale în județul Botoșani.

Conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” – P100-1/2013, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț $T_c = 0,7s$ și accelerația terenului $a_g = 0,20g$.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” – CR 1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol $S_{0,1} = 2,5kN/m^2$ cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calculului greutateii stratului de zăpadă.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” – CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min. la 10m înălțime de la sol pentru o perioadă de recurență de 50 ani, de $q_{ref} = 0,7kPa$.

Conform STAS 6054 – 77 adâncimea de îngheț este 100 + 110 cm.

Conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”

10

– P100-1/2013, tab. 4.2, clădirea se încadrează în clasa a II-a de importanță caracterizată de $\gamma = 1,20$ (factorul de importanță - expunere).

2.5.4. Încadrarea clădirii în categorii și clase de importanță

- clasa „II” de importanță - „Școli, licee, universități sau alte clădiri din sistemul de educație, cu o capacitate de peste 250 de persoane în aria totală expusă” (tabel 4.2. – Clase de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri - „Cod de Proiectare Seismică – Partea I – Prevederi de Proiectare pentru Clădiri – P 100-1/2013”).

Conform informațiilor furnizate de beneficiar numărul de elevi este de 397.

- categoria „C” de importanță - „Construcții de importanță normală” (Anexa 3, cap.II – Categorii de importanță – H.G. nr. 766/1997).

2.6. DESCRIEREA CLĂDIRII

Corpul inițial: Pereți din zidărie de cărămidă plină presată, cu grosimea de 30 cm, fără elemente de confinare din beton armat, planșeu din grinzi de lemn cu umplutură de pământ și resturi de materiale de construcții, fundații continue din beton sub pereți de zidărie, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă profilată;

Extinderile ulterioare sunt realizate din zidărie GV și BCA, confinată cu elemente de beton armat, planșee de beton armat, fundații continue sub pereți din zidărie.

Nu există rosturi exidențiate între corpurile de clădire.

Sistem de fundare continuu realizat din beton simplu, cu o cotă de fundare de 140 m de la CTN, încastrat la partea superioară a stratul de praf argilos.

Zidăria este acoperită cu tencuială care are grosimea de 3-5cm pe fiecare față.

Cărămizile au dimensiunea de 240x115x63cm.

Mortarul folosit este realizat cu var-ciment.

Șarpanta este comună corpurilor de clădire, realizată din lemn rotund de foioase și parțial ecarisat de rășinoase, cu învelitoarea din tablă profilată tip țigla și se caracterizează printr-o alcătuire constructivă simplă și nesigură.

Ea constă din popi, pane principale longitudinale, câpriori transversali rezemați pe pane, și astereală pe care este montată învelitoarea din tablă zincată fălțuită.

Popii descarcă direct pe grinzele de lemn ale planșeului prin intermediul tălpilor.

11

Caracteristici structurale

- regim de înălțime: parter;
- sistem structural: pereți din zidărie plină presată;
- elemente de confinare orizontale: centuri;
- planșeu din grinzi de lemn peste parer;
- lipsă elemente de confinare din beton armat – stâlpișori.
- grosime structurală pereți: 30 cm;
- siguranța structurală pereți 30 cm: $h_{ef}/t = 2,75/0,30 = 9,16 < 12$ – pentru zidărie nearmată;
- dimensiuni în plan: < 50,00m;

Înălțime de nivel	3,75 m
Arie planșeu de calcul	600,00 mp
Arie pereți	62,64 mp
Arie plin pereți exteriori	33,61 mp
Arie gol pereți exteriori	14,52 mp
Arie plin pereți interiori	29,03 mp
Arie gol pereți interiori	5,09 mp
Arie pereți transversali	26,54 mp
Arie pereți longitudinali	39,65 mp
Densitatea peretilor transversali - %	4,42 Not ok
Densitatea peretilor longitudinali - %	6,61 ok
pentru $ag=0,20$, (P100-1/2013 tab.8.8): - %; $p \geq$	5,5 %
Raport gol/plin pereți exteriori	0,39 ok
pentru $ag=0,20$, (P100-1/2013 tab.8.11); $p \geq$	1,0
Raport gol/plin pereți interiori	0,18 Not ok
pentru $ag=0,30$, (P100-1/2013 tab.8.11); $p \geq$	0,35

2.6.1. Avarii, degradări.

Investigațiile pe teren, arată că pe parcursul exploatării clădirii nu s-au efectuat intervenții la structura de rezistență și nici la infrastructură

Clădirea a beneficiat de lucrări de întreținere și refacere a finisajelor interioare și exterioare, înlocuire tâmplărie, înlocuire învelitoare, extindere și amenajare grupuri sanitare.

12

Șarpanta este realizată din lemn rotund și ecarisat de foioase și se caracterizează printr-o alcătuire constructivă simplă și nesigură. Este realizată din popi, cu descărcare directă pe grinziile planșeului, pane principale longitudinale, câpriori transversali rezemați pe pane, și astereală, pe care este montată învelitoarea din tablă profilată tip țigla.

Formele și dimensiunile elementelor ce compun șarpanta, dispunerea acestora, modul de îmbinare (chertare simplă, cu scoabe metalice, fără îmbinări bulonate și plăcuțe metalice) dovedesc lipsa concepției ingineresti în care a fost realizată șarpanta.

Analizând clădirile atât în ansamblu cât și în detaliu precum și comparativ cu actualele prevederi referitoare la siguranța în exploatare, igiena și confortul ocupanților se pot constata următoarele:

- structura de lemn a șarpantei este subdimensionată și nu prezintă stabilitate laterală suficientă;
- șarpanta are elemente subdimensionate și nu are o rezistență la transfer termic satisfăcătoare; s-au identificat o serie de elemente (pane) cu săgeată pronunțată și rezemări necorespunzătoare; lipsă elemente de contravântuire – clești și contrafișe;
- șarpanta nu este ignifugată și tratată împotriva acțiunii insectelor;
- ansamblul anvelopei clădirii, prin rezistențe la transfer termic necorespunzătoare la nivelul pereților și planșeelor, nu satisface exigențele de confort termic și de economie de energie.

La data întocmirii prezentei expertize construcția nu prezintă avarii majore, specifice acțiunii seismice, tasării terenului de fundare sau săgeți cu depășirea stărilor limită de deformare și exploatare.

2.6.2. Seisme suportate.

Zona Vrancea este principala sursă seismică din țară, dar pe teritoriul României se manifestă mai multe categorii de cutremure, după cum urmează:

- "superficiale", cu adâncimea de focar sub 5 km;
- "crustale" (denumite normale), cu adâncimea de focar între 5 și 30 km;
- "intermediare", cu adâncimea de focar între 70 și 170 km.

Cele mai puternice și care afectează o arie întinsă sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munților Carpați, în zona Vrancea, în care se consideră că este prezent

13

un proces de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice în contact la diferite adâncimi.

Cutremurele intermediare produse la această adâncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe așa-numita «scară Richter») pot să conducă la intensități seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul țării, fiind un factor major de risc.

Există și alte surse locale sau externe teritoriului românesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei) care pot produce intensități de VII-VIII grade MSK.

Pe o hartă de zonare seismică se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectată de cutremurele de Vrancea este cea mai întinsă, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse în Banat, Crișana, Maramureș, Făgăraș, Târnave.

Putem constata că aproape tot teritoriul țării este afectat de activitate seismică relativ puternică, zonele seismice incluzând peste 60 % din populație; prin urmare este foarte important să fie luate măsuri de protecție a populației și a fondului construit în cazurile de incidență a unor astfel de fenomene naturale.

Datele statistice istorice arată o așa-numită "ciclicitate", în ultimul mileniu, marile seisme producându-se, în medie, de cca. 3 ori pe secol. Adâncimea mare a acestor seisme face ca aria afectată să fie extinsă.

Datorită faptului că în România cutremurele de pământ majore de Vrancea se manifestă la intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populație nu a trăit evenimente seismice importante, deci nu are o experiență recentă de protecție și comportare; în zonele expuse cutremurelor superficiale și crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populația fără experiență proprie poate ajunge la 100% iar efectul unei anumite «uitări» îi face pe oameni să negligeze consolidarea clădirilor avariate.

Trebuie să reținem că magnitudinea se referă numai la mărimea convențională seismului în zona epicentrală, (dependentă de energia acestuia, exprimată pe scara Richter sau alte scări recente de magnitudine (M_L , M_B , M_s , M_w); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine în zona epicentrală și la o altă valoare într-o altă zonă !!!), iar intensitatea se referă la mărimea (efectele) seismului în diferite amplasamente, fiind diferită în diferite locuri și descrescând în general cu distanța față de epicentru (fenomenul de atenuare).

Există situații în care condițiile locale de teren amplifică unele efecte la mari distanțe.

- specialiștii apreciază că, în general, seismele intermediare de Vrancea nu produc,

14

potrivit experienței acumulate, efecte distructive majore asupra clădirilor moderne (cu excepția celor vulnerabile sau avariate) decât în cazul magnitudinilor de peste 7 Richter.

- seismele superficiale și crustale pot produce avarieri importante începând cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales dacă se produc în apropiere de centre populate.

Studiile de inginerie seismică și experiența cutremurelor precedente au condus la elaborarea de metode de calcul și hărți de zonare seismică.

În prezent, în funcție de parametrii de zonare a seismicității teritoriului, împărțirea seismică a teritoriului României este caracterizată de un cuplu de două hărți în care se figurează zonarea parametrilor prezentați mai sus, pe teritoriul țării noastre.

Din 2013 a intrat în vigoare Codul P100-1/2013 cu hărți de zonare seismică în care hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului a_g determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în cod "accelerația terenului pentru proiectare".

Perioada de control (colț) T_c a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative. T_c se exprimă în secunde.

În condițiile seismice și de teren din România, pentru cutremure având IMR = 225 ani, codul redă zonarea pentru proiectare a teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), T_c , a spectrului de răspuns obținută pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale mișcării seismice.

Enumerăm mai jos o listă cu cutremurele documentate, produse începând cu perioada estimată de edificare a construcției:

Nr. crt	Anul	Luna / ziua	Ora / min	Magnitudinea	Intensitatea
0	1	2	3	4	5
1.	1977	III.04	21:22	7,2	IX
2.	1986	VIII.31	00:30	7,0	VIII
3.	1990	V.30	13:30	6,7; 6,1	VI
4.	2004	27.X	20:34	6,0	VII
5.	2005	X.26	22:51	6,2	VII
6.	2006	III.03	10:40	4,8	V
7.	2009	IV.25	17:18	5,4	V

15

8.	2010	IX.30	05:31	4,7	V
9.	2011	V.01	02:24	4,9	V
10.	2011	X.04	02:40	4,8	V
11.	2012	XII.01	20:52	4,6	V
12.	2013	X.06		5,3	V
13.	2014	XI.22	21:30	5,7	VI
14.	2016	XI.24	02:11	5,5	VI
15.	2016	XII.28		5,3	VI
16.	2017	II.08	17:08	5,0	V
17.	2018	X.28	03:38	5,8	VI
18.	2018	X.28	03:38	5,8	VI
19.	2020	31.I	03:26	5,2	V
20.	2020	25.4	01:04	5,0	V
21.	2021	09.04	21:36	4,5	V
22.	2021	26.V	00:30	4,7	V
23.	2021	01.IX	13:32	4,5	V
24.	2022	03.XI	06:50	5,4	VI
25.	2023	06.II	03:26	4,6	V

2.6.3. Materiale.

În urma unor încercări în - situ (examinare vizuală) s-au constatat următoarele:

- tipologia zidăriei:

- zidăria este executată din blocuri de cărămidă ceramică presată plină, 240x115x63, cu mortar de var-ciment.
- zidăria executată din blocuri de cărămidă ceramică GV, 290x240x138, cu mortar de ciment tip M 50 (MS conform CR 6/2013).
- Tipul de zidărie este cu rosturi longitudinale și transversale cf. CR 6-2013.
- precizia execuției pereților: pereții sunt executați cu rosturi orizontale și verticale, umplute cu mortar.
- rezultatele încercărilor nedistructive: s-au efectuat sondaje pentru determinarea materialelor componente.

- rezultatele încercărilor distructive: nu s-au efectuat.

Întrucât principalul material folosit pentru structura de rezistență este zidăria de cărămidă plină presată, GV și betonul armat, iar execuția s-a efectuat în baza unor prescripții naționale de dată recentă, se poate considera că rezistențele materialelor utilizate sunt comparabile cu cerințele actuale prevăzute prin normative și standarde.

16

Rezistențele de proiectare ale zidăriei

Pentru calculul în domeniul linear elastic, rezistențele de proiectare ale zidăriei pentru evaluarea capacității de rezistență la încovoiere cu forță axială și la forfecare se iau după cum urmează:

- Valoarea rezistenței de proiectare a capacității de rezistență la compresiune pentru pereții solicitați la încovoiere cu forță axială: $f_{cd} = f_{cm} / CF$;

În lipsa unor date obținute prin încercări, rezistența medie la compresiune a zidăriei se apreciază la: $f_{cm} = 1,3 \times f_k$, unde f_k este rezistența caracteristică la compresiune a zidăriei, stabilită conform CR6-2013.

- Valoarea rezistenței de proiectare pentru pereții solicitați la forță tăietoare se stabilește în funcție de mecanismul de rupere:

- pentru rupere prin rost orizontal (f_{rd}): $f_{rd} = f_{rm} / CF$, unde f_{rm} este rezistența medie de rupere la forfecare în rost orizontal $f_{rm} = 1,33 \times f_{k1}$.

Pentru zidăriile vechi cu cărămizi pline și mortar de var, f_{k1} se calculează cu relația: $f_{k1} = f_{k0} + 0,4 \sigma_{d1}$, unde $f_{k0} = 0,045 \text{ N/mm}^2$.

Pentru zidăriile din cărămidă executate cu mortar de utilizare generală, cu toate rosturile verticale umplute, f_{k1} se calculează cu relația: $f_{k1} = f_{k0} + 0,4 \sigma_{d1}$, unde $f_{k0} = 0,30 \text{ N/mm}^2$.

- pentru ruperea în scară sub efectul eforturilor principale de întindere (f_{rd}):

$$f_{rd} = 0,04 f_{cm} / (Y_{1d} \times CF).$$

Pentru evaluarea siguranței clădirilor existente coeficientul parțial de siguranță pentru zidărie se ia egal cu:

- $\gamma_{M1} = 3,0$ pentru zidăriile vechi cu cărămizi realizate manual și mortar de var (anterior anului 1900);

- $\gamma_{M1} = 2,70$ pentru zidăriile vechi cu cărămizi presate și mortar de var-ciment/ciment - var (între anii 1900 - 1950);

- $\gamma_{M1} = 2,30$ pentru zidăriile recente (după anul 1950).

1. Cărămidă GV: $240 \times 290 \times 138$ - $f_b = 10,00 \text{ N/mm}^2$;

2. Cărămidă plină presată: tip 63, P-II-C2/50: $240 \times 115 \times 63$ - $f_b = 5,00 \text{ N/mm}^2$;

3. Mortar - M5, M2,5; Mortar var-ciment - M2,5 v-c;

f_b - rezistența unitară standardizată la compresiune, normal pe fața rostului orizontal;

2.7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE

Condițiile de proiectare, execuție și calitatea materialelor puse în operă la nivelul sunt la nivelul anului 1971, respectând standardele și prescripțiile naționale în vigoare la acea dată.

Comportarea satisfăcătoare a corpului de clădire, sub aspectul stabilității generale, se datorează unui grad de conformare gravitațională și seismică destul de bun, la data demarării lucrărilor de proiectare erau în vigoare:

- Normativul P13-63 (valabil până în 1978, bazat pe normativul sovietic SN8-1957) - "Normativ condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice", revizuit în 1970 - P13-70;

- Normativ P2-62 (valabil până în septembrie 1975) - "Instrucțiunile tehnice privind măsurile constructive la clădiri cu ziduri portante din zidărie de cărămidă".

- Normativ P10-62 (valabil până în 1977) - "Normativ pentru proiectarea fundațiilor curente la construcții civile și industriale"

- Normativ C140-71 (valabil până în 1979) - "Normativ pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat"

În vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere:

KL 1: Cunoaștere limitată; KL 2: Cunoașterea normală; KL 3: Cunoașterea completă.

Identificarea nivelului de cunoaștere:

Nivelul de cunoaștere corespunde nivelului minim realizat pentru alcătuirea de detaliu și materiale.

1. Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale se determină din proiectul de ansamblu original și verificarea vizuală prin sondaj în teren. Se identifică vizual eventualele modificări realizate ulterior construirii clădirii și se verifică prin sondaj dimensiunile de ansamblu și dimensiunile elementelor.

2. În cazul în care nu se dispune de documentația tehnică de proiectare originală sau clădirea a suferit modificări față de proiectul de ansamblu original, geometria clădirii se determină dintr-un relevu complet al clădirii.

3. Alcătuirea de detaliu a elementelor se determină din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren.

4. În cazul în care nu se dispune de documentația tehnică de proiectare, alcătuirea de

detaliu se determină dintr-o inspecție extinsă în teren.

5. Proprietățile mecanice ale materialelor se determină din documentația tehnică de proiectare originală și din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire.

6. În cazul în care nu se dispune de rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire, proprietățile mecanice ale materialelor se determină din documentația tehnică de proiectare originală și din încercări limitate în teren.

7. În cazul în care nu se dispune de documentația tehnică de proiectare originală, proprietățile mecanice ale materialelor se determină din încercări extinse în teren.

8. În cazul produselor metalice pentru construcții, în situația în care se pot identifica standardele naționale de produs de la data realizării clădirii, proprietățile mecanice ale materialelor se pot determina pe baza acestor standarde și încercări limitate în teren, la decizia expertului tehnic.

Geometria structurii - detaliile sunt cunoscute dintr-o inspecție extinsă pe teren și dintr-un relevu complet al clădirii.

Alcătuirea elementelor structurale - detaliile sunt cunoscute dintr-o examinare vizuală și o inspecție extinsă pe teren.

Detaliile privind îmbinările elementelor de cadru, legăturile între planșee și structura de rezistență verticală sunt evaluate ținând cont de tipologia constructivă și de practica curentă a perioadei de realizare a construcției.

Proprietățile mecanice ale materialelor - din specificațiile și prescripțiile de proiectare la data edificării.

Se vor alege valori în acord cu documentele normative din perioada realizării clădirii, asociate cu teste limitate în teren în elementele considerate critice (esențiale) pentru structură.

În conformitate cu factorii considerați mai sus, rezultă următorul nivel de cunoaștere:

KL1 - CUNOAȘTEREA LIMITATĂ.

Acestui nivel de cunoaștere îi corespunde un factor de încredere care are valoarea CF=1,35 (cf. P100-3/2019, pct. 4.4).

2.8. METODOLOGIA DE EVALUARE

Având în vedere tema de proiectare și caracteristicile construcției existente, evaluarea cantitativă se va realiza utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii.

Evaluarea seismică este făcută pentru cerințele fundamentale de referință, definită pentru clădiri noi din P100-1. Valoarea considerată pentru IMR este de 225 ani pentru verificări la Starea Limită Ultimă și de 40 ani pentru verificări la Starea Limită de Serviciu.

Se va utiliza pentru verificare metodologia de evaluare de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 constă în:

a. Evaluarea calitativă;

b. Evaluarea prin calcul pentru efectele acțiunii seismice în planul pereților;

c. Evaluarea prin calcul pentru acțiunea seismică perpendiculară pe planul pereților;

În aplicarea metodologiei 2, calculul structural se realizează cu metoda forțelor seismice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns.

Metoda forțelor static echivalente poate fi utilizată în metodologia de nivel 2, dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

a. Clădirea satisface condițiile de regularitate în plan și în elevație conform P100-1;

b. Planșeele au aceeași cotă superioară pe întregul nivel - pot fi acceptate decalări ale feței superioare a planșeului mai mici decât înălțimea centurilor;

c. Planșeele au suficientă rigiditate în plan orizontal și sunt suficient de bine legate de pereți pentru a se putea accepta că este asigurată distribuția forțelor de inerție prin compatibilizarea deformațiilor laterale.

Metoda de calcul modal cu spectre de răspuns poate fi utilizată fără restricții suplimentare față de prevederile relevante din P100-1.

În cazul planșeelor cu rigiditate nesemnificativă în plan orizontal, pentru calculul la acțiunea seismică în planul pereților, distribuția forței seismice de proiectare F_{Ed} între pereții structurali se face proporțional cu masa totală aferentă fiecărui perete structural.

Pentru calculul structurii utilizând metoda forțelor seismice statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns, valorile maxime ale factorilor de comportare, q , sunt:

- structuri din zidărie simplă (nearmată): $q=1,5$;
- structuri din zidărie confinată: $q=2,0$;

Încadrarea în clase de risc seismic se face după prevederile codului P100-3/2019:

Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele patru clase de risc:

Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime

Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Evaluarea calitativă detaliată se face ținând seama de:

- principiile de alcătuire generale ale clădirii;
- starea generală de afectare din cauza cutremurului și/sau a altor acțiuni.

2.9. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ R_1

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R_1 , se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată, în cazul nostru Anexa D din P100-3/2019.

Evaluarea indicatorului R_1 ține seama de regimul de înălțime al clădirii, rigiditatea planșelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală. R_1 poate lua valori între 1 și 100.

Valoare $R_1=100$ corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Notarea se va face prin apreciere, cu următorul punctaj:

- Criteriu îndeplinit ~ 10 pct.
- Neîndeplinire minoră - 8+9 pct.
- Neîndeplinire moderată - 5+7 pct.
- Neîndeplinire majoră - 0+4 pct.

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică R_1

Criteriu	criteriu îndeplinit	Criteriu nu este îndeplinit		
		Abateri minore	Abateri moderate	Abateri majore
PUNTAJ ACORDAT	10	8-9	5-7	0-4
1. Calitatea sistemului				
Eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii - legături între pereții ortogonali				4
Eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii - legături între pereți și planșeu				4
Existența arilor de zidărie suficientă pe ambele direcții și aproximativ egale				4
Punctaj realizat 1				4
2. Calitatea zidăriei				
Calitatea elementelor			6	
Omogenitatea țeserii, regularitate rosturi, grad de umplere cu mortar			6	
Existența unor zone slabe			6	
Punctaj realizat 2				6
3. Tipul planșelor				
Rigide în plan orizontal			5	
Eficiența legăturii cu pereții			5	
Punctaj realizat 3				5
4. Configurația în plan				
Compactitate și simetrie exprimată prin raportul laturilor și dimensiunile rețragerilor			5	
Existența sau absența bowindo-urilor			5	
Punctaj realizat 4				6
5. Configurația în elevație				
Uniformitate în elevație exprimată prin rețrageri la niveluri succesive		8		
Uniformitate în elevație exprimată prin existența de proeminențe la ultimul nivel		8		
Discontinuități pe verticală (goluri mai mari în etaj decât parter)		8		
Punctaj realizat 5				8
6. Distanța între pereți				
Distanța între pereți			6	
Punctaj realizat 6				6
7. Elemente care dau împingeri laterale				

Existența arce, bolți, cupole, șarpante și elemente care dau împingeri			6	
Punctaj realizat 7				6
8. Tipul terenului de fundare				
Natura terenului de fundare			7	
Capacitate fundații			6	
Eforturi provenite din tasări diferențiale și din seismului		8		
Punctaj realizat 8				7
9. Interacțiuni cu clădirile adiacente				
Risc de ciocnire cu clădirile alăturate			7	
Înălțimile clădirilor vecine			7	
Risc de cădere al unor componente vecine			7	
Punctaj realizat 9				7
10. Elemente structurale				
Existența elemente de zidărie majore (calcani, frontoane, timpiane) sau plăci grele cu risc de prăbușire		8		
Punctaj realizat 10				8
PUNTAJ TOTAL R_1				70

Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabilește valoarea coeficientului: $R_1=63$.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_1 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R_1			
< 30	$30 \leq R_1 < 60$	$60 \leq R_1 < 90$	$90 \leq R_1 < 100$

2.10. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALĂ R_2

Indicatorul R_2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat (Anexa D din P100-3/2019).

Pentru evaluarea calitativă preliminară, starea generală de avariere a clădirii se notează în funcție de tipul și de gravitatea avariilor prin punctajul dat în tabelul următor:

Categorii avariilor	elemente verticale (A_v)			elemente orizontale (A_h)		
	Suprafață afectată			Suprafață afectată		
	$\leq 1/3$	$\leq 1/3+2/3$	$> 2/3$	$\leq 1/3$	$\leq 1/3+2/3$	$> 2/3$
nesemnificative	70	70	70	30	30	30
moderate	65	60	50	25	20	15
grave	50	45	35	20	15	10
foarte grave	30	25	15	15	10	5

Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabilește valoarea coeficientului R_2 (gradul de afectare structurală): $R_2=80$.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_2 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R_2			
< 50	$50 \leq R_2 < 70$	$70 \leq R_2 < 90$	$90 \leq R_2 < 100$

2.11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R_3

Gradul de asigurare seismică R_3 , caracterizează capacitatea de rezistență și de ductilitate a structurii, în ansamblu, capacitatea de rezistență și stabilitatea componentelor nestructurale, în raport cu cerințele seismice.

Capacitatea de rezistență se calculează separat, pe ambele direcții principale, pentru fiecare dintre pereții orientați cu axa majoră în direcția de acțiune a forței seismice.

Se determină valorile individuale ale indicatorului R_{3j} , pentru fiecare element structural j , astfel: $R_{3j} = \frac{R_{ej}}{E_{ej}}$, unde:

R_{ej} – valoarea de proiectare a capacității de rezistență a elementului j ;

E_{ej} – valoarea de proiectare a efortului în elementul j , din combinația seismică de proiectare relevantă;

Se stabilește mecanismul structural probabil de disipare a energiei seismice prin identificarea elementelor structurale cu cedare neductilă, cu precădere a elementelor verticale aflate în această situație, și prin compararea valorilor de proiectare ale capacităților de rezistență ale elementelor verticale cu cele ale elementelor orizontale.

Gradul de asigurare seismică R_3 , pentru structură se determină la nivelul situat deasupra cotei teoretice de încăstrare.

Gradul de asigurare seismică R_3 , pentru structură se determină la fiecare nivel considerat astfel: $R_3 = \frac{\sum V_{ej}}{\sum E_{ej}}$, unde:

V_{ej} – valoarea de proiectare a forței tăietoare în elementul structural vertical j , rezultată din calculul structural în combinația de încărcare seismică relevantă;

V_{ej} – valoarea de proiectare a forței tăietoare asociate capacității de rezistență a elementului structural vertical j de la nivelul considerat;

Pentru elementele care se plasticifică din încovoierie conform mecanismului de cedare, cu

sau fără forță axială, valoarea V_{ed} se consideră egală cu valoarea forței tăietoare din element asociată plastificării din încovoire. Pentru elementele care cedează din forță tăietoare, valoarea V_{ed} se consideră egală cu valoarea de proiectare a forței tăietoare capabile.

Valoarea V_{ed} se limitează superior la forța tăietoare maximă care se poate mobiliza în elementul structural în situația pierderii echilibrului static, cedării altor elemente structurale sau a terenului de fundare.

Forța tăietoare de bază ($F_{b,i}$) pentru fiecare perete se determină prin distribuirea forței F_b proporțional cu greutatea G_i aferentă peretelui respectiv.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_3 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R_3			
$< 35\%$	$35\% \leq R_3 < 65\%$	$65\% \leq R_3 < 90\%$	$90\% \leq R_3$

Pe baza calculului structurii se stabilește valoarea coeficientului R_3 :

Situația existentă

$R_3 \text{ trans.} = 0,33$; $R_3 \text{ long.} = 0,48$; $- R_3 = 0,33$ - Clasa $R_s I$ de risc seismic.

2.12. VERIFICĂRI LA STAREA LIMITĂ DE SERVICIU

Având în vedere încadrarea construcției în prevederile pct. 8.9 din P100-1/2013 în categoria *clădirilor simple din zidărie*, precum și clasa $R_s IV$ de risc seismic s-a considerat că îndeplinirea condițiilor verificării la SLU conduce direct la respectarea criteriilor de la SLS.

2.13. SINTEZA EVALUĂRII

Construcția prezintă abateri față de prevederile în vigoare, în ceea ce privește gradul de îndeplinire al condițiilor minime de alcătuire seismică:

- lipsă elemente de confinare verticale de confinare și rigidizare din beton armat;
- pereti din zidărie de cărămidă plină presată, nearmată;
- lipsă șabla rigidă la nivelul planșeului de peste parter;
- sistem de fundare din beton simplu subdimensionat;
- șarpantă din lemn rotund și ecarisat cu secțiuni subdimensionate;

Lipsa elementelor verticale de confinare din beton armat, limitează parțial deplasările laterale sub acțiunea seismică asociată stării limită ultime, asigurând o marjă redusă de siguranță a deformației laterale a structurii față de cea corespunzătoare prăbușirii.

25

Infrastructura are o capacitate limitată de transmitere la teren a forțelor verticale și orizontale.

Având în vedere rezultatele evaluărilor calitative și cantitative, putem încadra construcția în situația existentă în clasa *Clasa de risc seismic $R_s I$, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.*

2.14. PROPUNERI DE INTERVENȚII

Ținând cont de starea tehnică efectivă din teren, precum și de tema de proiectare transmisă de beneficiar, expertul propune următoarele lucrări de intervenții:

A. LUCRĂRI DE REPARAȚII:

a) Refacerea continuității zidăriei: după decopertarea integrală a tencuielilor interioare și exterioare, se vor investiga diafragmele de zidărie și acolo unde se remarcă fisuri ori crăpături cu deschidere $< 2\text{ mm}$ se vor injecta manual cu rășini epoxidice iar cele cu deschidere $< 10\text{ mm}$ cu lapte de ciment.

Pentru fracturi mai mari de 10 mm se va utiliza rezidirea zonei cu blocuri de cărămidă de același tip sau betonarea cu microbeton fluid;

Refacerea continuității intersecțiilor diafragmelor de zidărie în dreptul coșurilor de fum realizate în grosimea pereților.

Se vor curăța traseele de funingine și se vor betona ori se va demola zidăria și se va reface cu utilizarea unor blocuri de cărămidă similare;

b) Refacerea mortarului din rosturi pe zonele în care mortarul este degradat de acțiunea factorilor de mediu.

Operația implică scoaterea mortarului existent din rosturi pe o adâncime de $60\text{--}80\text{ mm}$ și înlocuirea acestuia cu un mortar cu proprietăți mecanice superioare (min $M5$, 5 N/mm^2), de tip var-ciment.

Compoziția mortarului va fi: 1 parte ciment Portland, 2 părți var pastă, 9 părți nisip.

c) Rețeserea zidăriei. Lucrările vor consta din înlocuirea elementelor de zidărie care prezintă fisuri cu deschideri mari de 10 mm sau care sunt rupte/zdrobite.

Rețeserea se va realiza utilizând elemente de zidărie și mortar cu proprietăți cât mai apropiate de cele ale zidăriei originale, din punct de vedere al forme și dimensiunilor și

26

proprietăților mecanice de rezistență și deformabilitate. Rețeserea elementelor se va realiza în ștrepi, atât în planul peretelui cât și perpendicular pe acesta în cazul pereților cu grosime mare.

d) Rețeserea se va realiza și în cazul închiderii unor goluri sau umplerea nișelor din zidăria pereților. Eventualele goluri închise fără țeserea zidăriei, vor fi desăfăcute și refăcute cu legături corespunzătoare. Pentru asigurarea conlucrării cu elementele existente se recomandă utilizarea straturilor subțiri de mortar pentru evitarea contractiei și a deformațiilor verticale diferențiate.

e) Închiderile de goluri în pereții de zidărie existenți se vor realiza prin țesere, cu blocuri de cărămidă cu aceleași dimensiuni și solidarizați prin ștrepi de zidăria existentă.

f) Plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie. Desfacerea zidăriei deteriorate se va realiza cu grijă pentru a nu afecta zonele adiacente. Fețele cărămizilor care vor veni în contact cu betonul de umplutură se vor curăța de resturile de mortar prin frecare energetică cu peria de sârmă.

Înainte de turnarea betonului pe aceste fețe se aplică un strat de lapte de ciment cu adaos de aracet sau de rășini epoxidice pentru facilitarea aderenței.

Betonul turnat va avea rezistența copabilă cu a cărămizilor înlocuite ($C8/10$) și o lucrabilitate adecvată pentru a pătrunde în spațiile dintre cărămizi.

g) Investigarea elementelor din beton armat și eventualele degradări ale stratului de acoperire cu beton a armăturilor se vor remedia prin tencuire cu pastă sau mortar de ciment și repararea deteriorărilor de adâncime și suprafață mare, prin betonarea în exces a zonelor degradate - Conform C149-1987 - "INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND PROCEDEELE DE REMEDIERE A DEFECTELOR PENTRU ELEMENTELE DE BETON ȘI BETON ARMAT".

B. LUCRĂRI DE INTERVENȚII:

a) Cărmășuirea fundațiilor, cu beton clasa minimă $C20/25$, armat cu o rețea de bare independente din $B500C$, dispuse la 20 cm și solidarizate de corpul fundațiilor existente prin intermediul unor crosse 4 buc/mp, $B500C \text{ } \varnothing 10$. Crossele se vor dispune în găuri practicate cu mașina rotopercutantă și monolitizate cu lapte de ciment.

Se va dispune o centură la partea superioară a fundațiilor inserată parțial în elevația fundației și parțial în diafragma de zidărie, din beton armat clasa $C20/25$, cu secțiunea

27

minimă de $15 \times 25\text{ cm}$, armată longitudinal cu bare $B500C$ și transversal cu etrieri $\varnothing 8 B500C$, dispuși la 20 cm . Cărmășuilele fundațiilor vor avea grosimea minimă de 10 cm . Betonul va fi de consistență fluidă T4-5 și cu întârziatori de priză pentru o punere în operă favorabilă, agregatul va fi în mod obligatoriu de sort mic $0-16\text{ mm}$.

Important! Nu se vor decoperta fundațiile și nu se vor face intervenții pe tronsoane mai lungi de $2,0\text{ m}$.

b) Refacerea plăcii suport pardoseală de la nivelul parterului. Se va dispune o centură la baza pereților, cu secțiunea minimă de $15 \times 25\text{ cm}$, inserată parțial în perețele de zidărie, parțial în elevația fundațiilor, armată longitudinal cu bare $\varnothing 12 B500C$ și transversal cu etrieri $\varnothing 8 B500C$, dispuși la 20 cm . Se va realiza o placă din beton armat, cu grosimea min. de 10 cm . Armăturile din placa pardoseală se vor încadra în centurile de la baza pereților.

c) Bordarea golurilor nou create în diafragmele de zidărie cu elemente din beton armat clasa $C20/25$ - cu grosimea de 15 cm , și lățimea egală cu perețele de zidărie, armate longitudinal cu bare $\varnothing 14 B500C$ și transversal cu etrieri $\varnothing 8 B500C$, la 20 cm - procent minim de armare pe secțiune 1% . Legătura armăturii longitudinale cu zidăria se realizează prin intermediul agrafelor $\varnothing 12 B500C$, 2buc/60cm, introduse în gauri $\varnothing 16$ practicate în zidărie cu mașina rotopercutantă și monolitizate cu lapte de ciment.

d) Inserarea în zidărie de elemente verticale de beton armat, pe zonele de intersecții și spaleți, încadrate în centurile de la baza și capetele pereților; Lamelele de beton vor avea secțiunea minimă de $10 \times 100\text{ cm}$ dispuse de o parte și de alta a pereților, conectate prin intermediul croselor din $Bst500s \text{ } \varnothing 14$.

e) Aplicarea de tencuieli armate pereților exteriori și interiori pe toată suprafața ambelor fețe. Se va utiliza mortarul M100T (fără var) de 5 cm grosime armat cu bare independente $\varnothing 6 B37/20\text{ cm}$.

Armăturile din cămășuile se vor încadra în centurile de la baza pereților. La intersecții de ziduri, se vor dispune, din 6 în 6 așize, bare orizontale $\varnothing 12 B500C$ care traversează pereții transversali, prin orificii practicate în zidărie cu bormașina, pentru a asigura continuitatea și buna ancorare la capete a barelor orizontale.

Acestea se dispun pe fețele ambelor ziduri care se intersectează și se prelungesc dincolo de fețele zidurilor pe care le străbat, cu $60\text{--}80\text{ cm}$. Plasele confecționate din $OB37$ cu $\varnothing 6\text{ mm}$

28

și ochiuri de 20 cm, vor fi legate între ele cu conectori Ø8B500c ce străbat zidul prin găuri practicate pe toată grosimea acestuia, urmându-se dispunerea plaselor în mijlocul stratului de mortar prin distanțieri dispuși între bare și perete.

f) Armăturile din cămășuieli se vor încadra în centurile de la baza pereților.

g) Buiandrugii existenți din lemn se vor înlocui cu elemente din beton armat cu o rezemare min. de 40 cm și o înălțime de min. 2 rânduri de cărămidă.

h) Desfacerea șarpantei și a planșeului de lemn existent.

i) Se vor executa centuri din beton armat la partea superioară a pereților. Centurile vor fi armate longitudinal cu bare Ø14 B500C și transversal cu etrieri Ø8 B500C, dispuși la 15cm. Armăturile din cămășuieli se vor încadra în centurile propuse pe capetele zidurilor.

j) Refacerea planșeului peste parter cu un planșeu din beton armat cu grosimea minimă de 15 cm. În cazul deschiderilor mari în care se impune dispunerea de grinzi transversale se vor introduce stâlpișori verticali în pereții de zidărie.

k) Refacerea șarpantei și a învelitorii. Se va pune accent pe conformarea șarpantei la prescripțiile privind încărcarea din zăpadă și vânt precum și la modul de calcul al secțiunilor de lemn conform NE 005-2022 - *Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn* și NE 019-2003 - *Calculul și alcătuirea structurilor de rezistență din lemn amplasate în zone seismice*.

Se vor utiliza numai secțiuni ecarisate, tratate ignifug și contra insectelor. Ancorarea elementelor față de structură se va executa temeinic, cu ancore mecanice, fermele vor fi contravântuite pe ambele direcții prin clești dubli și contrafișe duble, înclinate la 45°; fermele vor urmări dispunerea pereților și centurilor.

l) În cazul ridicării cotei streșinii se va dispune o centură din beton armat la partea superioară a aticului. Centurile vor fi armate longitudinal cu bare Ø14 B500C și transversal cu etrieri Ø8 B500C, dispuși la 15cm.

m) Întreaga masă lemnoasă a șarpantei se va ignifuga și proteja împotriva insectelor.

n) Elementele accesorii învelitorii – burlane – vor coborî până la nivelul trotuarului. De asemenea se vor monta parazăpezi în vederea împiedicării căderilor masive de zăpadă de pe învelitoare.

o) Refacerea finisajelor și realizare lucrări de eficiență energetică, conform propunerilor

arhitecturale. Creșterea rezistenței termice prin termoizolarea anvelopei; Realizarea lucrărilor de termoizolare și eficiență energetică conform propunerilor auditului energetic. Elementele de placare se vor ancora prin ancoraje mecanice – min. 5 buc/mp.

p) Lucrările de izolații termice se vor proiecta și dimensiona conform C-107/0-02 – Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri și GP 123-2013 – Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.

q) Refacerea instalațiilor electrice, sanitare și termice.

r) Sistemizarea verticală a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare și dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre emisarul local.

Se vor executa trotuare perimetrale în grosime de 10cm, din beton simplu C20/25, peste un strat de pământ compactat cu maiul mecanic în straturi de 15-20cm și urmându-se obținerea unui grad de compactare de 96%, cu o pantă transversală de 2% și longitudinală de min. 0,5%. La interfața cu soclul se toarnă un cordon de bitum.

s) Realizarea de rosturi seismice între corpurile de clădire;

t) Se va utiliza beton armat clasa minimă C20/25 și armătură transversală și longitudinală minim Bst500s clasa C de ductilitate.

2.15. ETAPE GENERALE PROPUSE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:

1. Desfacerea pardoselilor existente, realizarea șlițurilor la baza pereților și a cămășuielilor de la nivelul fundațiilor.
2. Realizarea centurilor de la baza pereților cu dispunerea de mustăți pentru conectarea armăturilor din cămășuieli și realizarea plăcii suport pardoseală din beton armat;
3. Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare;
4. Repararea pereților de zidărie: injectări, plombări, rețeseri, etc.
5. Repararea elementelor degradate din beton armat;
6. Consolidarea pereților prin placare cu cămășuală armată;
7. Desfacerea planșeului de lemn și șarpantei;
8. Realizarea centurilor, grinzilor și planșeului de beton armat
9. Realizarea șarpantei și a învelitorii.
10. Sistemizarea amplasamentului.

3. CONCLUZII

1. ÎN SITUAȚIA EXISTENTĂ CLĂDIREA SE ÎNCADREAZĂ ÎN CLASA DE RISC SEISMIC R_s I.
2. ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, CLĂDIREA SE VA ÎNCADRA ÎN CLASA DE RISC SEISMIC R_s IV - din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.
3. PREZENTA EXPERTIZA VA FI COMPLETATĂ ȘI/SAU MODIFICATĂ FUNCȚIE DE SITUAȚIA EFECTIVĂ DIN TEREN LA DEMARAREA LUCRĂRILOR.
4. DETALIILE DE EXECUȚIE SE VOR PREZENTA LA FAZA DTAC, P.TH.-D.E. ȘI VOR FI AVIZATE DE EXPERTUL TEHNIC.
5. ORICE MODIFICARE A SOLUȚIILOR PROPUSE SE VA FACE NUMAI CU ACORDUL EXPERTULUI TEHNIC;
6. CONSTRUCȚIA PREZINTĂ DEFICIENȚE MAJORE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ADAPTAREA LA CERINȚELE SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE, SĂNĂTATE, IGIENĂ ȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
7. AVÂND ÎN VEDERE AMPLOAREA ȘI VOLUMUL RIDICAT AL LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PROPUSE ÎN VEDERE ÎNCADRĂRII CLĂDIRII ÎN CLASA R_s IV, PUTEM APRECIA UN COST APROPIAT DE REALIZAREA UNEI CONSTRUCȚII NOI;
8. ÎN URMA UNEI ANALIZE MULTICRITERIALE PRIVIND COSTURILE ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI SE POATE RECOMANDA DEMOLAREA CLĂDIRII ȘI REALIZAREA UNEI CONSTRUCȚII NOI PROIECTATĂ, DIMENSIONATĂ ȘI ADAPTATĂ NOILOR NORMATIVE ÎN VIGOARE LA NIVELUL ANULUI 2025.

Expert tehnic atestat MDLPA,
ing. CĂTĂLIN TROFINOV

4. ANEXĂ FOTO



Foto 1

Foto 2



Foto 3

Foto 4




Foto 5

Foto 6



Foto 7

Foto 8



Foto 9

Foto 10



Foto 11

Foto 12




Foto 13

Foto 14



Foto 15

Foto 16




Foto 17

Foto 18



Foto 19

Foto 20

5. TEHNOLOGIA DE REALIZARE A REPARAȚIILOR PRIN INJECTAREA FISURILOR CU PASTĂ SAU LAPTE DE CIMENT

Consolidarea prin injectare urmărește restabilirea capacității portante a pereților din zidărie de piatră sau cărămidă, precum și a bolților, prin injectare cu pastă de ciment în volum, a fisurilor, a crăpăturilor și diferitelor zone slăbite, dacă este cazul.

Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul zidăriei sau pe traseul fisurii, a pastei sau laptelui de ciment cu lucrabilitate mare – sub presiune.

Pasta, pătrunzând prin golurile și discontinuitățile peretelui sau bolții, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent).

Injectarea cuprinde două categorii de operații:

- lucrări pregătitoare;
- injectarea propriu-zisă.

Lucrări pregătitoare

Succesiunea operațiilor pregătitoare este următoarea:

Decaparea, pe zone limitate sau pe traseul fisurilor, a tencuielilor vechi de pereți sau bolți, arce din zidărie de piatră sau cărămidă, curățând, pe cât posibil, și rosturile de suprafață, pe o adâncime de 0,6-1,2 cm, dacă tencuiala din aceste rosturi are tendința să se desprindă. Operațiunea se desfășoară manual, cu atenție deosebită, folosind șpaclul, dalta și ciocanul. Lucrul se desfășoară în condiții dificile, inclusiv la înălțime, pe schele. Molozul rezultat este evacuat la exterior;

Identificarea traseelor de fisuri și crăpături și măsurarea deschiderilor acestor;

Curățarea fisurilor și crăpăturilor din pereți și bolți, arce, în vederea injectării cu lapte de var-ciment, inclusiv a rosturilor superficiale.

Operațiunea se execută tot manual, atent, pe porțiuni mici, izolate, folosind scule corespunzătoare: scoabe, șpacluri, spițuri. Rosturile superficiale, fisurile și crăpăturile se deschid, se îndepărtează zonele degradate, după care se suflă cu aer comprimat, pentru eliminarea prafului și mortarului măcinat ce afectează aderența cu materialul ce se injectează;

Executarea de țeseri sau plombări, în zonele de ruperi sau cu crăpături mari, pentru a se evita scurgerea pastei de var-ciment care se injectează;

Crearea cu ajutorul rotopercutorului, echipat cu burghiu ϕ 16 mm a orificiilor pentru injectare, dispuse pe ambele fețe ale elementului (unde este posibil și la grosimi ale peretelui de peste 70 ... 90 cm), la distanțe de 50 - 70 cm pe toată suprafața peretelui și la 30 ... 60 cm în lungul fisurii sau crăpăturii. Orificiile de injectare au o adâncime care reprezintă 40-50% din grosimea elementului (în medie se execută circa 5 orificii pe m^2 , pe fiecare față a elementului);

În orificiile practicate se montează ștuțuri de injectare, din tuburi PVC, care pătrund pe o adâncime de cca. 5 cm și rămân în afara elementului min. 3 cm;

Se prepară manual un mortar de ciment, cu care se fixează ștuțurile din PVC;

Se execută un prim strat de tencuială - grundul - pentru a împiedica ieșirea pastei de ciment prin alte puncte decât ștuțurile de injectare din PVC.

Injectarea propriu-zisă

Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de var-ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apare în alt ștuț, care se obturează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2... 3 atm.

În ștuțuri se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

Pentru injectare se folosesc utilaje speciale:

- pompă de injectare;
- agitatorul deservit de un specialist, de înaltă calificare, și 4 muncitori necalificați.

Materialul de injectare

Principalele însușiri ale materialului folosit la injectare sunt:

- rezistență maximă la compresie;
- sedimentare redusă;
- fluiditate mare;
- rezistență îngheț - dezgheț repetat.

Caracteristici pastă de var-ciment – raport 1:1 ciment/var**Tipuri de ciment**

Pentru realizarea pastei de ciment se folosesc următoarele tipuri de ciment: II/AM - 32,5 R; II/BS - 32,5 R; IIA - 32,5 R, BSS.

Rezistența la compresie

Se determină în laborator pe cuburi cu latura de 7,0 cm sau 10 cm; valoarea minimă a acestei rezistențe trebuie să fie: 20 MPa la 7 zile de la confectionare și injectare; 31 MPa la 28 de zile de la confectionare.

Factorul A/C

Pentru injectarea pereților din piatră sau cărămidă, după experiența proprie, dar luând în considerație și rezultatele raportate de laboratoarele, factorul A/C poate fi 0,75...1,0; pentru aceste paste, cu sau fără adaosuri, s-au obținut rezistențe la compresie de 11...30 MPa, valori comparabile cu cele prevăzute de normele românești, iar la întindere 0,64 ... 3,0 MPa.

Finețea de măcinare a cimentului

Este un factor esențial pentru obținerea unei bune penetrabilități. Astfel, rezultatele obținute evidențiază că cimenturile cu suprafață specifică Blaine superioară valorii de 3500 cm²/g sunt cele mai potrivite pentru injectările fine și foarte fine.

Astfel, dacă cimentul posedă o granulozitate bine definită, adică puține fracțiuni superioare la 0,80 μm și mai puțin de 12% granule superioare dimensiunii de 3 μm, pasta de ciment astfel obținută prezintă o injectabilitate similară polimerilor de injectare și deci pot fi utilizate cu succes la injectarea fisurilor fine și foarte fine, precum și a cavităților.

Sedimentarea

Sedimentarea pastei de ciment se datorează densității specifice a granulelor de clincher.

Ea durează 2 ... 6 ore și are drept consecință decantarea apei la suprafață și reducerea volumului materialului înainte de începerea proceselor chimice ce produc priza și întărirea acestuia. Sedimentarea este redusă în cazul în care apa de amestecare se limitează la cantitățile necesare hidratării granulelor de clincher. Cantitatea de apă decantată nu trebuie să depășească 2% din volumul materialului, la 3 ore de la amestecare.

Sedimentarea se determină prin măsurarea cantității de apă ce se separă din amestecul

de injectare, într-un cilindru gradat de sticlă cu capacitatea nominală de 500 ml.

După 2 ore (min.), dar nu înainte ca amestecul să fi căpătat consistența care să îl facă să rămână nemișcat (chiar la o înclinare a cilindrului de 30°), cantitatea de apă separată se măsoară exact. Pentru un amestec cu fluiditatea de 35...25 sec., cantitatea de apă nu trebuie să depășească 10 ml.

Fluiditatea

Permite o bună penetrabilitate a amestecului prin goluri, fisuri ori alte discontinuități. Fluiditatea se măsoară cu pâlnia etalon; timpul de scurgere trebuie să fie 18... 25 sec.

Poziția ștuțurilor

Pentru realizarea unei injectări eficiente, se stabilește împreună cu Proiectantul consolidării poziția ștuțurilor de injectare pe toată suprafața pereților.

Concluzii

Materialul sub formă de pastă de var-ciment, introdus sub presiune (1...3 atm), având caracteristicile descrise anterior, penetrează zidăria, dislocând golurile și mortarul degradat, astfel că monolitismul este asigurat, desigur în condiții superioare celei inițiale, dat fiind caracteristicile noii matrice.

6. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A TENCUIELILOR ARMATE

Placarea tencuielilor armate se aplică pe una sau pe ambele fețe ale pereților în vederea sporirii rezistenței panourilor de zidărie, după realizarea lucrărilor de injectări și reparații.

Etapele de realizare a lucrărilor:

- Desfacerea tencuielii pe fețele corespunzătoare ale pereților și adâncirea cu 10 mm a rosturilor zidăriei, cu dalta și ciocanul;
- Curățarea suprafeței de resturi de praf, suflarea cu aer comprimat și umezirea cărămidelor prin spălare cu jet de apă sub presiune;
- Aplicarea unui strat de mortar în rosturi și pe toată suprafața zidăriei cu o grosimea de 5...10 mm;
- Crearea găurilor în zidărie, cu mașina rotopercutantă, pentru introducerea conectorilor (min. 5 buc/m²);
- Montarea plasei de consolidare și înglobarea ei în stratul de mortar;
- Aplicarea stratului de mortar de consolidare;

7. TEHNOLOGIA DE REFACEREA MORTARULUI DIN ROSTURI:

Operația implică scoaterea mortarului existent din rosturi pe o adâncime de 60÷80 mm și înlocuirea acestuia cu un mortar cu proprietăți mecanice superioare.

Rezistența mortarului de înlocuire va fi minimum M5 (5 N/mm²) și va fi de tip ciment - var pentru asigurarea unei comportări mai puțin fragile decât cea a mortarelor care conțin numai ciment.

Rezistența mortarului nou trebuie să fie inferioară rezistenței cărămidelor existente pentru a se evita concentrarea eforturilor și ruperea zidăriei prin cedarea cărămidelor în zona de parament unde s-a introdus mortarul nou.

Compoziția mortarului de înlocuire: 1:1:6 - 1 parte ciment Portland, 1 parte var pasta, 6 parti nisip.

Expert tehnic atestat MDLAP

Ing. Cătălin Trofinov

5. DISTRIBUTIA EFORTURILOR		
Id	E _i	H

[illegible]

si studia la costruzione si vuole Scuola Gimnaziale in localitate a Calamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, situata existenta

THE CHURCH OF THE HOLY TRINITY • 1000 14TH AVENUE • NEW YORK, NY 10019 • (212) 692-1000


no	date	from	to	no
23	56.00	37.04	0.425	2

[illegible]

Breviar de calcul - Construire si dotare Scoala Gimnazială în localitatea Catamarasti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani
situatia existenta


7. CALCUL FORTE TAIE TOARE • INDICATOR R3

[illegible][illegible]



L12	705	30	409871	-34	-173	7.04	2.005	1.50	3.57	1093	843	1097	2018	1097	843	343	duciere	0.77
L13	820	30	197105	2108215	430	241	1.22	0.033	1.00	0.63	6422	12712	5631	19115	5631	5631	fragila	1.00
L14	870	30	28149	2016266	736	801	1.45	0.019	1.00	0.56	5377	34888	70119	21048	19119	10119	fragila	1.45
L15	940	30	14330	1012290	192	101	1.71	0.346	1.50	1.34	2915	2596	2325	10200	2225	2225	fragila	0.79
L16	800	30	36577	1121850	845	1089	1.53	0.041	1.00	0.47	6329	37266	13717	26018	13712	13717	fragila	1.50
L17	795	30	30267	3103871	941	1018	1.58	0.042	1.00	0.47	6277	37269	13715	26165	13728	13728	fragila	1.50
L18	790	30	35993	3065020	928	1066	1.52	0.041	1.00	0.47	6277	37269	13715	26165	13728	13728	fragila	1.50
L19	785	30	7609	625014	46	-173	1.59	2.043	1.50	2.54	7057	1543	1293	3567	1299	1299	fragila	1.50
L20	775	30	4319	281810	-154	-443	0.84	0.075	1.50	2.14	1622	1114	840	2167	840	840	fragila	0.78
L21	505	30	14783	1271622	357	210	0.98	0.026	1.00	0.74	5258	8852	3205	12271	3205	3205	fragila	0.46
L22	745	30	5059	566125	-118	-381	1.16	0.031	1.50	2.59	1910	843	854	2623	854	854	fragila	0.57
L23	320	30	8548	1246243	87	-145	0.99	0.027	1.50	1.17	1250	421	694	2128	694	694	fragila	0.57
L24	120	30	4505	468761	-166	450	1.13	0.030	1.50	3.11	3321	2043	1630	5244	1630	1630	fragila	0.49
L25	810	30	17580	2581493	529	407	0.96	0.028	1.00	0.81	8351	13872	4864	14684	4866	4866	fragila	0.77
L26	570	30	17132	7225024	465	760	1.00	0.027	1.00	0.66	5936	12615	4400	14073	4400	4400	fragila	0.75
L27	345	30	10791	1347392	143	-59	1.04	0.028	1.50	1.09	3383	4803	1642	5019	1642	1642	fragila	0.51
L28	235	30	5731	800112	-111	-428	0.91	0.025	1.50	1.53	2134	1521	778	3231	778	778	fragila	0.40
L29	855	30	2510	2479642	358	81	0.66	0.018	1.00	0.59	4612	10218	1675	12300	1675	1675	fragila	0.25
L30	115	30	2266	449731	-422	-559	0.66	0.018	1.50	3.26	1198	340	387	1496	387	387	fragila	0.28
L31	115	30	18273	5811891	793	681	0.66	0.018	1.50	3.26	1198	340	387	1496	387	387	fragila	0.28
L32	925	30	6797	1347392	-77	-493	0.96	0.018	1.50	1.09	3632	22017	6496	16049	6498	6498	fragila	0.67
L33	345	30	8456	1874257	125	-229	0.66	0.018	1.00	0.70	4398	6929	1614	6305	1614	1614	fragila	0.32
L34	490	30	9456	1874257	125	-229	0.66	0.018	1.00	0.70	4398	6929	1614	6305	1614	1614	fragila	0.32

Suma capacităților de rezistență ale peretilor transversali
Suma capacităților de rezistență ale peretilor longitudinali
Clasa de risc seismic pentru construcția analizată în situația existentă: Clasa de risc seismic Ps I, din care fac parte clădirile cu susținere totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultimă



RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la necesitatea promovării proiectului de hotărâre **privind aprobarea raportului de expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare școală gimnazială în localitatea Cătămărești-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani”**

Proiectul de hotărâre a fost promovat ca urmare a referatului de specialitate întocmit de Viceprimarul Comunei Mihai Eminescu, înregistrat sub Nr. 2455 din data de 27.02.2025, în care se propune spre dezbateră și aprobare, un proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare școală gimnazială în localitatea Cătămărești-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani” și al referatului de aprobare al Primarului Comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul de hotărâre.

Având în vedere necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentat și respectarea prevederilor Art. 2, lit. e), Art. 5, alin. (1), lit. b) și Art. 9, din H.G. Nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. Nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice locale, Legii Nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 395/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru din Legea Nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin. (7), lit. a), ale aceluiași articol, din O.U.G. Nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile de formă, motivația de fapt pentru promovarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Muscaliuc S. An-Șerban

COMPARTIMENT JURIDIC,
Mihaiache Marinela